


# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-135105901- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de carga C32 entre las estaciones Cadetes de Chile y Maquinista Levet, La Paz, Mendoza

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística

Fecha y hora del suceso: 12 de noviembre de 2023, 04:56 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-135105901- -APN-JST#MTR	
Fecha	12/11/2023	
Hora local	04:56	
Suceso	Accidente	
Categoría	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	San Martín	División 35

Reseña
El 12 de noviembre de 2023, a las 04:56 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga C32, operado por BCyL, entre las estaciones Cadetes de Chile y Maquinista Levet, en La Paz, Mendoza. No se registraron personas lesionadas. El material rodante y la superestructura de vía sufrieron daños de importancia.

Lugar del suceso				
Lugar	Entre estaciones Cadetes de Chile y Maquinista Levet			
Localidad	La Paz			
Provincia	Mendoza			
Ubicación en el ramal	km	883,7	palo	-
Coordenadas	S	33° 34' 57,8"	O	67° 09' 28,6"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - tren C32				
<b>Tipo de material rodante</b>	Locomotora			
<b>Marca</b>	CRRC			
<b>Modelo</b>	CDD5 A1 (China Cargas, trocha 1676 mm)			
<b>N.º de serie</b>	9433			
<b>Tipo de tracción</b>	Concentrada			
<b>Tipo de servicio</b>	Cargas			
<b>N.º de tren</b>	C32			
<b>Cantidad de vagones</b>	60			
<b>Recorrido</b>	<b>Origen</b>	Luján de Cuyo	<b>Destino</b>	Dock Central La Plata

Daños al material rodante - tren C32	
<b>Tipo de daños</b>	De importancia
<b>Observaciones</b>	Se registraron 7 vagones descarrilados, 6 cargados con carbón y 1, con cemento.

Personas involucradas - tren C32					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
<b>Dotación</b>	0	0	0	2	2
<b>Pasajeros</b>	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
<b>Tipo de daños</b>	De importancia
<b>Observaciones</b>	Se observaron rieles doblados, durmientes, eclisas y fijaciones rotas y balasto desestabilizado.



Afectación del servicio				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	61 horas, 4 minutos			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	14/08/2023	<b>Hora local</b>	18:00

Notificación del suceso	
<b>Fecha</b>	12/11/2023
<b>Hora local</b>	14:45
<b>Fuente</b>	RR. SS./ Mensajería
<b>Organismo</b>	CCR-JST

Solicitud de información	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 13 de noviembre, a las 9:00 aproximadamente, personal de la sede Mendoza se hizo presente en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinado por la sede Central.

## Fotografías del suceso



Figura 1. Deformación y rotura de rieles y de durmientes en la zona del suceso.  
Fuente: JST, 2023



Figura 2. Vagones descarrilados y deformación de rieles. Fuente: JST, 2023