


# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-104153987- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 181. IB. Pasajeros. Colisión. San Miguel del Monte. Buenos Aires

Resultados: tres personas fallecidas y treinta y una personas ilesas.

Fecha y hora: 4 de septiembre 05:20 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus interurbano doble piso y un furgón

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina

Información básica	
Título	181. IB. Pasajeros. Colisión. San Miguel del Monte. Buenos Aires
Expediente	EX-2023-104153987- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	4/9/2023 Hora 5:20
Lugar	Ruta Nacional 3
Partido	San Miguel del Monte
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas	-35.525256, -58.854666

Notificación	
Fecha	4/9/2023 Hora 07:12
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 121, cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produce la colisión entre un ómnibus interurbano doble piso que circulaba en sentido hacia la ciudad de San Miguel del Monte y un furgón que circulaba en sentido opuesto, hacia la localidad de Gorchs. Como consecuencia del accidente, se registraron tres personas fallecidas, treinta y una personas ilesas y daños en los vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	2	0	0	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	0	30	0	<b>30</b>
Acompañante	1	0	1	0	<b>2</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>2</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI N°2 Cañuelas
Policía	Policía comunal de San Miguel del Monte
	Policía científica
	Policía seguridad vial San Miguel del Monte
Bomberos	Bomberos voluntarios San Miguel del Monte
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	Corredores viales
Morgue	Sí
Municipalidad	San Miguel del Monte
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AF144OH	Tipo: Furgón
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Peugeot	
Modelo	Partner confort 1.6 HDI	
Año	2022	
Tipo de caja	Furgón	
Configuración de ejes	1S-1S	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-063 RTO Buenos Aires SA
	Resultado	Apto
	Realizada	31/5/2023
	Vencimiento	31/5/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	No se encuentra inscripto
	Clase de carga habilitada	No aplica
Ubicación de daños	Anterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	En el sector anterior se observó deformación de carrocería, chasis y componentes mecánicos. En el lateral izquierdo y techo, se observaron cortes y pliegues, mientras que en lateral derecho se relevó desprendimiento parcial de puerta y pliegues.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Pinturas y matafuegos
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 3



	Desde	San Miguel de Monte
	Hacia	Gorchs
Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: AC175LI	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca Marcopolo	Modelo Paradiso 1800 Doble Decker
Chasis	Marca Scania	Modelo K 400 B 6X2 Euro V
Tacógrafo	FUL-MAR 7839	
Año	2018	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-062 RTO 7839
	Resultado	Apto
	Realizada	13/5/2023
	Vencimiento	13/11/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	32	
Empresa	Transportes Automotores Plusmar SA	
Interno	1219	
Seguro	Vencimiento	1/12/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	Bahía Blanca
	Destino	Retiro
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 3
	Desde	Gorchs
	Hacia	San Miguel del Monte
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo	
Descripción de daños	La unidad presentó daños en vértice anterior izquierdo que afectaron partes de carrocería, chasis y puesto de conductor.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	27 EJ18
Fecha de inscripción	18/6/1992
Clase y modalidad	Servicio ejecutivo
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	39	Fallecido
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	53	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	No posee	A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	No aplica	31/12/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Acompañante	Fallecido
1	Vehículo 2	Acompañante	Sin lesiones
30	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Se relevó señalización vertical transitoria de obra.

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: [Infobae](#), 2023

#### Observaciones y datos complementarios

##### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Policía comunal San Miguel del Monte

##### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Corredores Viales