

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-108531822- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 183. IB. Cargas. Colisión. Calilegua. Jujuy

Resultados: dos personas fallecidas y dos lesionadas

Fecha y hora: 12 de septiembre de 2023, 2:30 aproximadamente (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado y un automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica	
Título	183. Cargas. Colisión. Calilegua. Jujuy
Expediente	EX-2023-108531822- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	12/9/2023 Hora 2:00, aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 1248, Calilegua
Departamento	Ledesma
Provincia	Jujuy
Coordenadas	-23.768353, -64.772940

Notificación	
Fecha	12/9/2023 Hora 9:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>Un camión con acoplado que circulaba por RN 34 con sentido desde Libertador General San Martín hacia Caimancito y un automóvil particular que lo hacía en sentido contrario colisionaron frontalmente a la altura de la localidad de Calilegua. Dos personas resultaron fallecidas, dos lesionadas y una ilesa.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	1	2	0	0	3
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	2	1	0	5

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal Preparatoria de Libertador General San Martín Peritos del Ministerio Público de la Acusación
Policía	Comisaría Seccional 41 de Calilegua Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín Criminalística de la Unidad Regional 4
Bomberos	Voluntarios de Libertador General San Martín
Asistencia de salud	Ambulancias del Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: JKS272	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170E22	
Año	2010	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-049 Verificar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	28/10/2022
	Vencimiento	28/10/2023
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	31/10/2022
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	Carga general
Descripción de daños	Anterior Deformación y desprendimiento de sector derecho de paragolpes anterior. Desprendimiento de guardabarros anterior derecho. Neumático sin presión de aire. Fricción en sector inferior derecho de capó.	

Dominio: GJH550	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Montenegro	
Modelo	A.B.V.3	
Año	2007	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-049 Verificar SA

	Resultado	Apto
	Realizada	24/5/2023
	Vencimiento	24/5/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	13/3/2014
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bebidas gaseosas envasadas
	Origen	La Banda, Santiago del Estero
	Destino	Colonia Santa Rosa, Salta
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Libertador General San Martín, Jujuy
	Hacia	Caimancito, Jujuy

Vehículo 4 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Fiat	
Modelo	Siena	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Caimancito, Jujuy
	Hacia	Libertador General San Martín, Jujuy
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación y plegamiento de capó. Deformaciones y desprendimiento de paragolpes y guardabarros delanteros. Block de motor desplazado. Paneles de puertas deformados y desencuadrados. Parabrisas fragmentado. Otros.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B307758
Fecha de inscripción	28/9/2021
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	37	Ileso
Habilitaciones del personal de conducción ¹					
Tipo de Licencia		Conductor 1			
Porte	Centro emisor	A determinar			
	Sistema				
	Clase				
	Vencimiento				
LiNTI	Categoría	Cargas generales			
	Vencimiento	16/6/2024			
Otras personas involucradas					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado		
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido		
1	Vehículo 2	A determinar	Fallecida		
2	Vehículo 2	A determinar	Con lesiones		
Medio					
Tipo		Ruta			
Configuración		Un carril por sentido de circulación			
Geometría del tramo		Curva horizontal			
Material superficie		Asfalto			
División física		No			
Material división física		No aplica			
Condiciones de la calzada		Seca y limpia			
Luminosidad		Nocturna			
Iluminación artificial		No			
Visibilidad reducida		A determinar			
Obstáculos		A determinar			
Estado meteorológico		Despejado			
Restricción de tránsito		No			
Señalización		Horizontal			
Semáforo		No aplica			

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión y acoplado. Fuente: JST, 2023



Figura 2. Posición final del automóvil. Fuente: [Diario digital El Tribuno Jujuy](#), 2023.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Empresas de Transporte de Cargas Automotor Habilitadas (CNRT)
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
- Diario digital *El Tribuno Jujuy*
- Diario digital *Somos Jujuy*



-
- Diario digital *Todo Jujuy*
-

Solicitud de información

- Fiscalía Penal Preparatoria de Libertador General San Martín
 - Comisaría Seccional 41 Calilegua
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
 - Empresa de transporte Meridio
-