

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-116760714- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 186. IB. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Talavera IV. Buenos Aires

Resultados: 2 personas fallecidas, 1 persona lesionada, 4 personas ilesas y 38 a determinar

Fecha y hora: 29 de septiembre de 2023 5:20 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con acoplado, 1 camión con semirremolque, 1 ómnibus interurbano doble piso, 2 camiones rígidos y 1 automóvil compacto

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	186. IB. Pasajeros y Cargas. Colisión múltiple. Talavera IV. Buenos Aires
Expediente	EX-2023-116760714- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	29/9/2023 Hora 5:20
Lugar	Ruta Nacional 12, kilómetro 91,880
Localidad, Partido	Zárate
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas	-33.974080, -58.966612

Notificación	
Fecha	29/9/2023 Hora 7.51
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El 29 de septiembre de 2023, en la Ruta Nacional 12, en las proximidades a la isla Talavera, se produjo una colisión múltiple por alcance entre un camión con acoplado, un camión con semirremolque, un ómnibus interurbano doble piso, un automóvil particular y dos camiones rígidos que circulaban en sentido hacia la localidad de Zárate. Como consecuencia del accidente, se registraron dos personas fallecidas, al menos una persona lesionada, personas ilesas a confirmar y daños en los vehículos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	2	1	3	0	6
Pasajero/a	0	0	0	38	38
Acompañante	0	0	0	1	1
Ocupante	0	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>46</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Pasajeros	Internacional	1
Vehículo 4	No aplica	No aplica	1
Vehículo 5	Cargas	Nacional	1



Vehículo 6	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>6</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 2 del Departamento Judicial Zárate - Campana
	Policía científica
Policía	Gendarmería Nacional: Escuadrón de Seguridad Zárate Brazo Largo
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME Campana
Concesión vial	Caminos del Río Uruguay
Morgue	Sí
Municipalidad	Defensa Civil Municipalidad de Campana
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AF219JK	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450 C33T MLL	
Año	2022	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-002 El Vagón SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	3/4/2023
	Vencimiento	3/4/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	15/2/2023
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	Carga general
Descripción de daños	Posterior	
	Deformación del paragolpes y rotura de faros	
Dominio: AB321CN	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Montenegro	
Modelo	Acoplado Barandas	
Año	2017	
Tipo de caja	Abierta	



Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-002 El Vagón SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	3/4/2023
	Vencimiento	3/4/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	5/1/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	Deformación de chasis estructura anterior y desprendimiento de lanza de enganche. Deformación del paragolpes y rotura de faros en zona posterior	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Madera
	Origen	Concordia
	Destino	La Plata
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Zárate

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: NYT007	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1932	
Año	2014	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	14/6/2023
	Vencimiento	14/6/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/10/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	En el sector anterior se observó deformación de carrocería, chasis y componentes mecánicos. En el lateral izquierdo y techo, se observaron cortes y	



pliegues, mientras que en lateral derecho se relevó desprendimiento parcial de puerta y pliegues.		
Dominio: NVU380		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	SR 3E 1+2 BV	
Año	2014	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	14/6/2023
	Vencimiento	14/6/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	11/10/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	El sector anterior resultó afectado por el impacto de la carga durante el movimiento de inercia. El sector posterior se deformó por el impacto del Vehículo 3, que afectó el alma del paragolpes, ópticas, eje trasero, paneles y parte de su estructura.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Yerba mate
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Zárate
Vehículo 3 (pasajeros internacional)		Dominio: AA528 VX      Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca Metal Sur SA	
	Modelo	
Chasis	Marca Scania	
	Modelo Starrus 405 K 400 B 6x2 EURO V	

Tacógrafo	FUL-MAR 7924	
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	030-062 RTO SA
	Resultado	Apto
	Realizada	3/5/2023
	Vencimiento	3/11/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	45	
Empresa	El Cóndor Empresa de Transportes SA	
Interno	3537	
Seguro	Vencimiento	1/12/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, cama ejecutivo
	Lista de pasajeros	No
	Origen	Montevideo - Uruguay
	Destino	Ciudad autónoma de Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Zárate
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y posterior	
Descripción de daños	<p>El sector anterior presentó deformaciones, a causa de la colisión por alcance con el semirremolque del Vehículo 2, en el tercio central e izquierdo, y presentó daños en todos los componentes de su estructura y parte del habitáculo, El lateral izquierdo presentó corte y pliegue de su carrocería en el tercio delantero. El sector posterior resultó dañado en el paragolpes a causa de la colisión por alcance del Vehículo 4.</p>	
Vehículo 4 (particular)	Tipo: Compacto	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Peugeot	
Modelo	308 Allure 1.6N	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos

	Hacia	Zárate
Ubicación de daños	Toda su estructura	
Descripción de daños	El Vehículo 4 presenta una deformación total de su estructura, con disminución de su longitud. Sobre el vehículo se aplicó una fuerza de compresión generada por la colisión por alcance del Vehículo 5 y la resistencia estructural del Vehículo 3.	
Vehículo 5 (cargas)	Dominio: OKX207	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 915 E	
Año	2014	
Tipo de caja	Caja abierta	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-015 Seguridad Mecánica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	12/6/2023
	Vencimiento	12/6/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	14/6/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y posterior	
Descripción de daños	En el sector anterior presentó deformación y rotura del alma de paragolpes y rotura de óptica derecha. La parte posterior presentó deformación en el sector izquierdo del alma de paragolpes.	
RUTA	Validación	14/6/2022
	Clase de carga habilitada	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Propia
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Galletitas
	Origen	Colón – Entre Ríos
	Destino	Olivos – Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Zárate



<b>Vehículo 6 (cargas)</b>		
	Dominio: CLR038	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LK 1218 R	
Año	1998	
Tipo de caja	Caja isotérmica	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-015 Seguridad Mecánica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	28/7/2023
	Vencimiento	28/1/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	31/7/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Deformación y rotura del alma de paragolpes, ópticas en el sector derecho	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Productos Avícolas
	Origen	Concordia
	Destino	La Plata
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Zárate

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	B-316947
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	A-283127
Fecha de inscripción	3/4/2013
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Pasajeros)	
Número de empresa	60
Fecha de inscripción	18/6/1992
Clase y modalidad	Servicio ejecutivo
Jurisdicción	Internacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 5 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-968978
Fecha de inscripción	26/11/2014
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 6 (Cargas)	
Certificado RUTA	B-78598
Fecha de inscripción	29/3/2022
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A/D	Fallecido
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	A/D	Fallecido
Conductor 4	Vehículo 3	Pausa operativa	Varón	A/D	A determinar
Conductor 5	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	A/D	Lesionado
Conductor 6	Vehículo 5	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso
Conductor 7	Vehículo 6	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	A determinar
	Vencimiento	7/3/2024	A determinar
	Tipo de Licencia	Conductor 3	Conductor 4
	Centro emisor	A determinar	A determinar
Porte	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A2LD, A2OL, A2TR	A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	31/12/2023	31/12/2023
	Tipo de Licencia	Conductor 5	Conductor 6
	Centro emisor	A determinar	A determinar
Porte	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	Cargas generales
	Vencimiento	A determinar	18/1/2024
	Tipo de Licencia	Conductor 7	
	Centro emisor	A determinar	
Porte	Sistema	A determinar	
	Clase	A determinar	
	Vencimiento	A determinar	
LiNTI	Categoría	Cargas generales	
	Vencimiento	14/10/2023	

#### Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
38	Vehículo 3	Pasajeras y pasajeros	A determinar
1	Vehículo 4	Ocupante	A determinar

#### Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central



Medio	
Material división física	Tierra y pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por humo
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Otro
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	Los actores del accidente manifestaron que al momento del suceso, una densa nube de humo invadió la ruta nacional 12

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: [TodoNoticias](#), 2023



---

### Observaciones y datos complementarios

---

#### Fuentes de información consultadas

---

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- 

#### Solicitud de información

---

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - UFI 2 del Departamento Judicial Zárate - Campana
-