

# Informe Básico

Expediente: EX-2023-150107084- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Colisión entre corte de coches y locomotora A913 en la estación  
Mar del Plata, Buenos Aires

Empresa operadora: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)

Fecha y hora del suceso: 15 de diciembre de 2023, 23:20 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

| Información básica   |                                                            |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---|
| Expediente           | EX-2023-150107084- -APN-JST#MTR                            |   |
| Fecha                | 15/12/2023                                                 |   |
| Hora local           | 23:20                                                      |   |
| Suceso               | Accidente                                                  |   |
| Categoría del suceso | Colisión                                                   |   |
| Operadora            | Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) |   |
| Línea/División       | Roca                                                       | - |

| Reseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El 15 de diciembre de 2023, alrededor de las 23:20, se estaba realizando la maniobra para invertir la locomotora A913 en la estación Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. En ese momento, el corte de coches se desplazó hacia atrás y colisionó con la misma locomotora interviniente en la maniobra. El material rodante sufrió daños de importancia. No se registraron personas lesionadas.</p> |

| Lugar del suceso      |                        |             |      |             |
|-----------------------|------------------------|-------------|------|-------------|
| Lugar                 | Estación Mar del Plata |             |      |             |
| Partido               | General Pueyrredón     |             |      |             |
| Provincia             | Buenos Aires           |             |      |             |
| Ubicación en el ramal | km                     | 399,4       | palo | -           |
| Coordenadas           | S                      | 37°59'17.5" | O    | 57°33'54.4" |

| Tipo de lugar                     |                                                       |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Curva <input type="checkbox"/>    | Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>       | Desvío <input type="checkbox"/>       |
| Estación <input type="checkbox"/> | Estación cabecera <input checked="" type="checkbox"/> | Obra de arte <input type="checkbox"/> |
| Patio <input type="checkbox"/>    | Paso a nivel <input type="checkbox"/>                 | Playa <input type="checkbox"/>        |
| Sección <input type="checkbox"/>  | Zona de renovación <input type="checkbox"/>           | Otro <input type="checkbox"/>         |

| Datos del vehículo ferroviario |                            |              |         |               |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---------------|
| Tipo de material rodante       | Locomotora                 |              |         |               |
| Marca                          | GENERAL MOTORS             |              |         |               |
| Modelo                         | GT22 CW-2 (trocha 1676 mm) |              |         |               |
| N.º de serie                   | A913                       |              |         |               |
| Tipo de tracción               | Concentrada                |              |         |               |
| Tipo de servicio               | Pasajeros                  |              |         |               |
| N.º de tren                    | A determinar               |              |         |               |
| Cantidad de vagones            | -                          |              |         |               |
| Recorrido                      | Origen                     | Constitución | Destino | Mar del Plata |

| Daños al material rodante |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de daños             | De importancia                                                                                                |
| Observaciones             | Se observaron daños en la carrocería de ambos vehículos impactados y en el sistema de freno de la locomotora. |

| Personas involucradas - Tren 1 |                  |                 |                |              |       |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|
|                                | Víctimas fatales | Lesiones graves | Lesiones leves | Sin lesiones | Total |
| Dotación                       | 0                | 0               | 0              | 2            | 2     |
| Pasajeros                      | 0                | 0               | 0              | 0            | 0     |
| Otros                          | 0                | 0               | 0              | 0            | 0     |
| Total                          | 0                | 0               | 0              | 2            | 2     |

| Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de daños                                           | No registra |
| Observaciones                                           | -           |

| Afectación del servicio |              |              |            |              |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Tiempo de vía cerrada   | A determinar |              |            |              |
| Vía expedita            | Fecha        | A determinar | Hora local | A determinar |

| Notificación del suceso |                |
|-------------------------|----------------|
| Fecha                   | 16/12/2023     |
| Hora local              | 13:30          |
| Fuente                  | Redes sociales |
| Organismo               | CCR-JST        |

| Solicitud de información |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNRT                     | Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante. |
| SMN                      | Condiciones climáticas previas al momento del suceso.                                       |
| Empresa operadora        | Registrador de eventos, cámaras y audios.                                                   |