

Informe Básico

Expediente: EX-2024-12730796- -APN-JST#MINF

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de carga 08 entre las estaciones Mocoletá y Juan Pujol, Corrientes

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística

Fecha y hora del suceso: 02 de febrero de 2024, 03:20 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

| Información básica | | |
|----------------------|------------------------------------|------|
| Expediente | EX-2024-12730796- -APN-JST#MINF | |
| Fecha | 02/02/2024 | |
| Hora local | 03:20 | |
| Suceso | Accidente | |
| Categoría del suceso | Descarrilamiento | |
| Operadora | Belgrano Cargas y Logística (BCyL) | |
| Línea/División | Urquiza | DV/5 |

| Reseña |
|--|
| <p>El 02 de febrero de 2024, a las 03:20 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga 08, operado por BCyL, entre las estaciones Mocoretá y Juan Pujol, en la localidad de Mocoretá, Corrientes. No se registraron personas lesionadas. El material rodante y la superestructura de vía sufrieron daños de importancia.</p> |

| Lugar del suceso | | | | |
|-----------------------|--|------------|------|------------|
| Lugar | Entre las estaciones Mocoretá y Juan Pujol | | | |
| Localidad | Mocoretá | | | |
| Provincia | Corrientes | | | |
| Ubicación en el ramal | km | 116 | palo | - |
| Coordenadas | S | -30.478654 | O | -57,905646 |

| Tipo de lugar | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Curva <input type="checkbox"/> | Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/> | Desvío <input type="checkbox"/> |
| Estación <input type="checkbox"/> | Estación cabecera <input type="checkbox"/> | Obra de arte <input type="checkbox"/> |
| Patio <input type="checkbox"/> | Paso a nivel <input type="checkbox"/> | Playa <input type="checkbox"/> |
| Sección <input checked="" type="checkbox"/> | Zona de renovación <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> |

| Datos del vehículo ferroviario - Tren 08 | | | | |
|--|-------------------------|---------------|----------------|--------|
| Tipo de material rodante | Locomotora | | | |
| Marca | GENERAL MOTORS | | | |
| Modelo | G22 CW (trocha 1435 mm) | | | |
| N.º de serie | 7923 | | | |
| Tipo de tracción | Concentrada | | | |
| Tipo de servicio | Cargas | | | |
| N.º de tren | 08 | | | |
| Cantidad de vagones | 27 | | | |
| Recorrido | Origen | Monte Caseros | Destino | Zárate |

| Daños al material rodante - Tren 08 | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de daños | De importancia |
| Observaciones | Se registró 1 locomotora y 6 vagones descarrilados cargados con piedra. |

| Personas involucradas - Tren 08 | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|
| | Víctimas fatales | Lesiones graves | Lesiones leves | Sin lesiones | Total |
| Dotación | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas | |
|---|--|
| Tipo de daños | De importancia |
| Observaciones | Se observaron rieles doblados, durmientes, eclisas y fijaciones rotas y balasto desestabilizado. |

| Afectación del servicio | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|
| Tiempo de vía cerrada | 46 horas y 40 minutos | | | |
| Vía expedita | Fecha | 04/02/2024 | Hora local | 02:00 |

| Notificación del suceso | |
|-------------------------|---------------------|
| Fecha | 02/02/2024 |
| Hora local | 13:55 |
| Fuente | RR. SS./ Mensajería |
| Organismo | CCR-JST |

| Solicitud de información | |
|--------------------------|---|
| CNRT | Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante. |
| SMN | Condiciones climáticas previas al momento del suceso. |
| Empresa operadora | Registrador de eventos, cámaras y audios. |

| Datos complementarios |
|---|
| El 03 de febrero de 2024, a las 07:00 aproximadamente, personal de la sede Paraná se hizo presente en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, bajo la coordinación de la sede Central. |

Fotografías del suceso



Figura 1. Vagones descarrilados del tren C32. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Locomotora, vagones descarrilados y deformación de rieles. Fuente: JST, 2024

Fotografías del suceso



Figura 3. Vagones descarrilados y rotura de rieles y durmientes. Fuente: JST, 2024