

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
12763192-24	ACCIDENTE	03/02/24	15:30

Lugar del suceso								
Lugar	Campo próximo al Aeródromo de General Rodríguez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	41'	20"	S	59°	01'	51"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2	CFIT
En un vuelo recreativo, en fase de aproximación al aeródromo de General Rodríguez, el piloto experimenta una pérdida de potencia y decide aterrizar en un terreno cercano, produciéndose daños en tren de aterrizaje y plano alar.					

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X569	
Tipo	Avión	Marca	EXPERIMENTAL	Modelo	Gavilán
Nº Serie	001	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeródromo Gral. Rodríguez /EAA			Código	GEZ
Lugar de Destino	Aeródromo Gral. Rodríguez			Código	GEZ
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.