

Informe Básico

Expediente: EX-2024-29981990- -APN-JST#MINF

Suceso: accidente

Título: 90. Descarrilamiento. Tren de pasajeros 6599. Cercanía de la estación Speratti. Buenos Aires

Empresa: Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)

Fecha y hora del suceso: 21 de marzo de 2024 a las 06:38 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-29981990- -APN-JST#MINF	
Fecha	21/03/2024	
Hora local	06:38	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE)	
Línea/División	Sarmiento	Ramal Merlo - Lobos

Reseña
<p>El 21 de marzo de 2024, a las 06:38 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de pasajeros 2808, operado por SOFSE, en cercanías de la estación Speratti, ubicada en la localidad de Zapiola, Buenos Aires. En el suceso descarrilaron ambos bogies del coche furgón FU 2567 en sentido de la marcha y las ruedas del lado derecho de los tres coches siguientes. El accidente provocó daños de importancia en la infraestructura. No se registraron daños en el material rodante, ni personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Speratti			
Localidad	Zapiola			
Provincia	Buenos Aires			
Ubicación en el ramal	km	78	palo	-
Coordenadas	S	35°01'02.7"	W	59°00'40.6"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	GR12 W (trocha 1676 mm)			
N.º de serie	6599			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Pasajeros			
N.º de tren	2808			
Cantidad de coches	4			
Recorrido	Origen	Lobos	Destino	Merlo

Daños al material rodante	
Tipo de daños	No registra
Observaciones	-

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se observaron durmientes fracturados y fisurados, eclisas deformadas y bulones partidos, así como distorsiones en rieles.

Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	5 días 9 horas y 49 minutos			
Vía expedita	Fecha	26/03/2024	Hora local	16:27

Notificación del suceso	
Fecha	21/03/2024
Hora local	8:00
Fuente	Correo electrónico
Organismo	SOFSE

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El accidente ocurrió en la localidad de Zapiola, en el límite entre el partido de Lobos y el partido de General Las Heras, aproximadamente a 1,4 kilómetro de la estación Speratti, ubicada en este último partido.

Fotografías



Figura 1. Vista desde aguas arriba del suceso, del furgón FU 2567 descarrilado.
Fuente: JST, 2024



Figura 2. Bogie descarrilado del furgón FU 2567. Fuente: JST, 2024



Figura 3. Rueda del lado derecho del coche 3018 en sentido de la marcha. Fuente: JST, 2024

Fotografías



Figura 4. Vista desde aguas abajo del estado de la infraestructura tras el suceso.

Fuente: JST, 2024