

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
12016494-24	ACCIDENTE	02/02/24	11:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Ensenada							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	52'	28"	S	57°	57'	41"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	LOC-I	2	RE
En un vuelo de aviación general, durante la fase de aterrizaje, el piloto pierde el control de la aeronave lo que ocasionó un contacto brusco contra el terreno y la posterior excursión de pista.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-YPS
Tipo	Avión	Marca	PIPER	Modelo	PA-11	
Nº Serie	11-678	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Ensenada			Código	PTL
Lugar de Destino	Aeródromo Ensenada			Código	PTL
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.