

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
35124898-24	INCIDENTE	05/04/24	21:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo San Martín							
Provincia	Mendoza							
Coordenadas	33°	03'	44"	S	68°	30'	34"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2
En un vuelo de trabajo aéreo, remolcado de planeadores, en la fase de aterrizaje, la aeronave tocó la pista con la hélice.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-AOX
Tipo	Avión	Marca	Aero Boero	Modelo 180 R.V.R.
Nº Serie	062	PMD	0-2250 kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo San Martín	Código	STI	
Lugar de Destino	Aeródromo San Martín	Código	STI	
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Remolcado			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.