



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
6658234-22	INCIDENTE	21/12/21	23:15

Lugar	Aeródromo El Pampero, Santa Rosa							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas geográficas	36°	35'	48"	S	064°	11'	14"	W
Elevación / Altitud / FL	583 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de vuelo a vela, durante la fase de despegue, el planeador experimentó el desprendimiento de la carlinga trasera efectuando maniobra de corte y aterrizando en la pista remanente.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-EQS	
Tipo	Planeador	Marca	JEZOW	Modelo	PW6U
Nº Serie	78.05.05	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	DESPEGUE			
Lugar de Salida	Aeródromo El Pampero, Santa Rosa	Código	ELP		
Lugar de Destino	Aeródromo El Pampero, Santa Rosa	Código	ELP		
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2