

Informe básico

Expediente: EX-2024-03721111- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: IB. 205. Cargas. Colisión múltiple. Río Blanco. Salta

Resultados: 4 personas lesionadas y 1 persona fallecida

Fecha y hora: 9 de enero de 2024 05:10 (UTC-3)

Vehículos: 2 camiones y 1 motocicleta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal 1 de Metán
Policía	Grupo Técnico de Criminalística de Metán
	División Infantería Metán
	Destacamento Policial Río Piedras
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Metán
Asistencia de salud	Ambulancias del SAMEC
Grúas	Municipalidad de Río Piedras

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: OQT876	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	BMO 695 Versión Atron	
Año	2015	
Tipo de caja	TCA (Caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	050-049 Verificar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	9/6/2023
	Vencimiento	9/6/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	28/7/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de sector derecho de paragolpes delantero. Deformación de la carrocería de cabina con desplazamiento hacia su izquierda. Quiebre de parante delantero derecho. Fragmentación de parabrisas y vidrios laterales. Abolladuras y huellas de fricción en sector central de posterior de capó. Separación del árbol de transmisión, entre otros.	

Dominio: MJJ926	Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos
Marca	Hermann
Modelo	A.TP.3E.24
Año	2013
Tipo de caja	Caja abierta, playo o con baranda
Configuración de ejes	1D-2D
	Tipo

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	050-049 Verificar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	19/12/2023
	Vencimiento	19/12/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	28/10/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Torsión y plegamiento de chasis. Deformación de barandas y de lanza de enganche. Reventón y desprendimiento de banda de rodamiento del neumático interno izquierdo del segundo eje. Daños varios en otros de los neumáticos. Desprendimiento y deformaciones de compuertas de la caja. Desprendimiento del paquete elástico del sector izquierdo del segundo eje.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Verduras
	Origen	Jujuy
	Destino	Santiago del Estero
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Lumbrera
	Hacia	Río Piedras

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AD720TA	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	BMO 695 Versión Atron 1735 45	
Año	2019	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA
	Resultado	Apto
	Realizada	6/6/2023
	Vencimiento	6/6/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	7/6/2023
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes y ópticas delanteras. Deformación de capó, paragolpes, guardabarros y techo de adelante	

		hacia atrás. Fragmentación y desprendimiento de parrilla frontal. Quiebre de parantes anteriores la cabina. Fragmentación de parabrisas y ventanas laterales. Desprendimiento de puerta derecha. Deformación y plegamiento de puerta izquierda.	
Dominio: AD762NO		Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos		
Marca	Hermann		
Modelo	Furgón S.FP.3E.98		
Año	2019		
Tipo de caja	TCCE (Caja cerrada)		
Configuración de ejes	1D-2D		
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
	Emisor	030-081 Revicañuelas SA	
	Resultado	Apto	
	Realizada	6/6/2023	
	Vencimiento	6/6/2024	
RUTA	Estado	Vigente	
	Validación	23/6/2023	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	A determinar		
Descripción de daños	A determinar		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Paquetes de correo	
	Origen	San Miguel Tucumán	
	Destino	Ciudad de Salta	
Sentido de circulación	Vía	RN 9	
	Desde	Río Piedras	
	Hacia	Lumbrera	

Vehículo 3 (particular)		Tipo: Motocicleta	
Categoría	L3: vehículos automotores con dos ruedas, cilindrada superior a 50 cc, potencia superior a 4 kW y que alcance una velocidad superior a 50 km/h		
Marca	Zanella		
Modelo	ZR 250		
Caja	No aplica		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	RN 9	
	Desde	Río Piedras	
	Hacia	Lumbrera	

Vehículo 3 (particular)	Tipo: Motocicleta
Ubicación de daños	A determinar
Descripción de daños	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A495561
Fecha de inscripción	4/12/2017
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	B204300
Fecha de inscripción	1/6/2021
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	32	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	49	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción¹			
	Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	Cargas generales
	Vencimiento	A determinar	31/1/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
2	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Otras personas involucradas

1	Vehículo 3	Conductor	Fallecido
---	------------	-----------	-----------

Medio

Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva horizontal y vertical
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	A determinar
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Ninguna

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 2 junto al acoplado del Vehículo 1 tras el impacto. Fuente: [Accidentología 24 horas - Camioneros, 2024](#)

Fotografías del suceso



Figura 2. Posición final del camión tractor del Vehículo 1. Fuente: [Accidentología 24 horas - Camioneros](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Destacamento Policial Río Piedras
- Grupo Técnico Criminalística de Metán
- Fiscalía Penal 1 de Metán
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Empresas de Transporte de Cargas Habilitadas (CNRT)
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
- Diario *El Tribuno Salta*
- Facebook *Accidentología 24 horas - Camioneros*
- Instagram *Telefe Salta*
- Diario digital *Que Pasa Salta*
- Facebook *El Vocero Hoy*

Solicitud de información

- Fiscalía Penal 1 de Metán
- Destacamento Policial Río Piedras
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Empresa de Transporte Flecha Log SA