

# Informe básico

Expediente: EX-2024-73103315- -APN-JST#MEC

Suceso: accidente

Título: 97. Colisión. Tren de carga A62 y colectivo dominio HOV 601.

Paso a nivel Concejal Veiga. Concordia. Entre Ríos

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 10 de julio de 2024, 04:13 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-73103315- -APN-JST#MEC	
Fecha	10/07/2024	
Hora local	04:13	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Colisión	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	General Urquiza	05 Monte Caseros

Reseña
<p>El 10 de julio de 2024, aproximadamente a las 04:13, se produjo una colisión entre el tren de carga A62, operado por BCyL, y un colectivo con dominio HOA601 en el paso a nivel Concejal Veiga, cerca de la estación Concordia Central, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. El accidente causó daños materiales importantes en el colectivo. Aún está pendiente la información sobre el número total de personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Paso a nivel Concejal Veiga			
Localidad	Concordia			
Provincia	Entre Ríos			
Ubicación en el ramal	km	5	palo	1
Coordenadas	S	31° 22' 06.2"	O	58° 01' 18.6"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	G22 CW (trocha 1435 mm)			
N.º de serie	7905			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	A62			
Cantidad de vagones	29			
Recorrido	Origen	Gobernador Virasoro	Destino	Holt

Daños al material rodante	
Tipo de daños	A determinar

Personas involucradas del tren					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	A determinar

Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	A determinar			
Vía expedita	Fecha	10/07/2024	Hora local	-

<b>Notificación del suceso</b>	
<b>Fecha</b>	10/07/2024
<b>Hora local</b>	08:00
<b>Fuente</b>	RR. SS.
<b>Organismo</b>	Centro de Control de Respuesta

<b>Solicitud de información</b>	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.