

# Informe básico

Expediente: EX-2024-19929633- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 211. IB. Cargas. Despiste y vuelco. San Andrés de Giles II. Buenos Aires

Resultados: 1 persona ilesa

Fecha y hora: 23 de febrero de 2024 02:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	211. IB. Cargas. Despiste y vuelco. San Andrés de Giles II. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-19929633- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	23/2/2024	Hora	2:30
Lugar	Ruta Nacional 7 kilómetro 97,3		
Localidad, Partido	San Andrés de Giles		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.4638011, -59.4002052		

Notificación			
Fecha	23/2/2024	Hora	10:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: <b>Despiste y vuelco</b>
<p>El 23 de febrero de 2024 a las 2:30, en el kilómetro 97,3 de la Ruta Nacional 7, en la localidad de San Andrés de Giles, sobre la salida que conduce a la localidad de Cucullú, se produjo un despiste seguido de vuelco de un camión con acoplado que circulaba desde Carmen de Areco hacia Luján (Vehículo 1). Producto del accidente se registraron daños en el vehículo, en la infraestructura vial (barrera de contención) y el conductor resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Destacamento vial San Andrés de Giles
Bomberos	No
Asistencia de salud	No
Concesión vial	Corredores viales
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: BCZ542	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	R113 H 4X2 38 DSC 320	
Año	1996	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-015 Seguridad Mecánica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	23/10/2023
	Vencimiento	23/4/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	7/11/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura en paragolpes y rotura de óptica izquierda	

Dominio: IQE966		Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR.CG.02+01	
Año	2010	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-015 Seguridad Mecánica SRL
	Resultado	Apto

	Realizada	28/4/2023
	Vencimiento	28/4/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	7/11/23
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	No aplica	
Descripción de daños	No se registraron daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cajones de madera
	Origen	Concepción del Uruguay, Entre Ríos
	Destino	Cucullú, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	RN 7
	Desde	Carmen de Areco
	Hacia	Luján

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)**

Certificado RUTA	A503130
Fecha de inscripción	28/3/2018
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	20/9/2024

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Medio	
Tipo	Salida de autopista
Configuración	Un carril de circulación
Geometría del tramo	Curva horizontal
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

**Fotografías del suceso**



Figura 1. Vehículo 1 al momento de ser remolcado por la grúa. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Zona del despiste. Fuente JST, 2024

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE