

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-71710612-APN-DNISAE#JST

Título: Pérdida de sustentación, Head-Balloons AX8-105, matrícula LV-WXO, Zona rural Planta Solar Cafayate, provincia de Salta

Fecha y hora del suceso: 13 de julio de 2022 a las 12:15 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
71710612-22	INTERVENCIÓN	13/07/22	12:15

Lugar del suceso								
Lugar	Zona rural Planta Solar Cafayate							
Provincia	Salta							
Coordenadas	26°	02'	16"	S	65°	54'	36"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	LOLI	2
<p>Durante un vuelo de aviación general, una vez posado el aerostato en el terreno y con todos sus ocupantes desembarcados del mismo, durante el procedimiento de desinflado, éste hizo contacto con su parte superior en una línea de alta tensión. Esto provocó que se interrumpiera el suministro de energía durante 00:45 minutos, al activarse el sistema de protección automático de la línea. Tanto el aerostato (Globo) como la línea de alta tensión, no sufrieron ningún tipo de daño.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-WXO	
Tipo	Aerostato	Marca	Head-Balloons	Modelo	AX8-105
Nº Serie	249	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN ESTACIONAMIENTO	
Lugar de Salida	Aeródromo de Cafayate			Código	CAF
Lugar de Destino	Aeródromo de Cafayate			Código	CAF
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	3	0	4
Total	1	3	0	4