

## CRONICA Y RADIOGRAFIA DE UN SUCESO AERONAUTICO: LV-ZOG

El 28 de marzo de 2019, la aeronave matrícula LV-ZOG, un avión aeroaplicador PA-25, despegó de un campo eventual próximo a la localidad de Rayo Cortado, provincia de Córdoba, con el propósito de realizar trabajos de aeroaplicación sobre un lote de maíz distante a un minuto de vuelo del lugar de despegue. A pocos minutos de finalizar uno de sus vuelos, el motor se detuvo de forma repentina sin previamente manifestar la posibilidad de una falla. Debido a la altura de trabajo (20 metros) y la imposibilidad de alcanzar la pista desde donde estaba operando, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia directamente al frente, sobre un lote sembrado con maíz. La aeronave tocó tierra en actitud de aterrizaje, a baja velocidad y se detuvo luego de recorrer 10 metros.

Nota completa publicada en revista Aviación Agrícola págs. 44-46:

[https://issuu.com/federacionargentinadecamarasagroer/docs/revista\\_38\\_comp](https://issuu.com/federacionargentinadecamarasagroer/docs/revista_38_comp).