

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	09/03/22	19:30

Lugar del suceso								
Lugar	Ruta Nac. 89 km 294, Gral. Pinedo							
Provincia	Chaco							
Coordenadas	27°	27'	58"	S	61°	36'	38"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	FUEL	2
<p>Durante un vuelo de trabajo aéreo (agrícola), en la fase de crucero, la aeronave sufrió la detención del motor e intento realizar un aterrizaje de emergencia sobre una ruta que sobrevolaba. Durante el mismo, la aeronave impacto a un vehículo que transitaba en sentido contrario, lo que provocó que la misma detuviera su recorrido en la banquina.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-JQL	
Tipo	Avión	Marca	Air Tractor	Modelo	AT-402B
Nº Serie	402B-1424	PMD	2251-5700 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA - CRUCERO	
Lugar de Salida	Charata			Código	CHA
Lugar de Destino	Charata			Código	CHA
Duración Vuelo	01:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.