

# Informe básico

Expediente: EX-2024-29295065- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 217. IB. Cargas. Despiste y vuelco. Empedrado. Corrientes

Resultados: 1 persona lesionada

Fecha y hora: 19 de marzo de 2024 06:10 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	217. IB. Cargas. Despiste y vuelco. Empedrado. Corrientes
Expediente	EX-2024-29295065- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/3/2024	Hora	06:10
Lugar	Ruta Nacional 12, kilómetro 964		
Localidad, Partido	Empedrado		
Provincia	Corrientes		
Coordenadas	-28.056544 -58.796928		

Notificación			
Fecha	19/3/2024	Hora	07:57
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

**Reseña** **Tipo de evento: Despiste y vuelco**

El 19 de marzo, un camión con semirremolque (Vehículo 1) transitaba a las 6:10 aproximadamente por el carril ascendente de la Ruta Nacional 12, con sentido hacia la ciudad de Empedrado. A la altura del kilómetro 964, el vehículo despistó parcialmente hacia la derecha del conductor tomando contacto con la banquina con sus ruedas derechas, a partir de lo cual perdió el control, se dirigió hacia el lado opuesto de la vía, donde ingresó descontroladamente a la banquina, descendió por el talud y finalmente volcó. Como resultado del suceso, el conductor tuvo lesiones leves.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

**Organismos intervinientes**

Fiscalía	Juzgado de Instrucción y de Menores de Saladas Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Saladas
Policía	Comisaría de Empedrado
	Comisaría de Saladas Unidad Caminera de Saladas de la Dirección General de Seguridad Vial de la Provincia de Corrientes
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Saladas
Asistencia de salud	Hospital Dr. Jaime Mario Dávila de Empedrado
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	No aplica
Municipalidad	A determinar
Grúas	A determinar

<b>Vehículo 1 (cargas)</b>	<b>Dominio: LZU583</b>	<b>Tipo: Camión tractor</b>
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	C 1933-36 S	
Año	2013	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-108 La Técnica SA
	Resultado	Apto
	Realizada	11/10/2023
	Vencimiento	11/10/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	1/11/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Sector anterior y lateral derecho de cabina	
<b>Dominio: OHO676</b>	<b>Tipo: Semirremolque</b>	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	SRV 3E	
Año	2014	
Tipo de caja	Batea volcable	
Configuración de ejes	1D-2D	

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-108 La Técnica SA
	Resultado	Apto
	Realizada	5/1/2024
	Vencimiento	5/1/2025
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/1/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Daños a verificar en el lateral derecho	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	27 toneladas de piedra 0-3 <sup>3</sup>
	Origen	Felipe Yofre, Corrientes
	Destino	Corrientes, Corrientes
	Vía	Ruta Nacional 12
Sentido de circulación	Desde	San Lorenzo, Corrientes
	Hacia	Empedrado, Corrientes

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)**

Certificado RUTA	A981158
Fecha de inscripción	6/10/2023
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.) Transportista de Carga Propia (T.C.P) Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	23	Lesionado

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia	Conductor 1	
Centro emisor	Municipalidad de Felipe Yofre, Corrientes	
Porte	Sistema	Provincial
	Clase	B, C, E.2
Vencimiento	6/4/2025	

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	5/8/2024

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento de asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	A determinar
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Banquinas de césped con barro. El lugar donde el Vehículo 1 volcó presentaba acumulación de agua




Figura 1. Vista del lugar previo al despiste según el sentido de avance que llevaba el Vehículo 1.  
Fuente: JST, 2024





Figura 2. Marcas de derrape producidas por el Vehículo 1 con dirección hacia el lado opuesto al de su carril de marcha. Fuente: JST, 2024



Figura 3. Lugar donde se produjo el despiste y vuelco del Vehículo 1. Fuente: JST, 2024





Figura 4. Posición final del Vehículo 1. Fuente: Seguridad Vial de la provincia de Corrientes, 2024

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Corredores Viales SA

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Comisaría de Policía de Empedrado

#### Información adicional

El Vehículo 1 no se encontraba en el lugar al momento del relevamiento.

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE