

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
10784835-22	INTERVENCIÓN	02/02/22	21:45

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Comodoro Rivadavia							
Provincia	Chubut							
Coordenadas	45°	54'	15"	S	67°	33'	32"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de aviación general, durante el rodaje hacia la cabecera en uso, próximo a ésta, una ráfaga de viento descontroló la aeronave y se produjo el impacto de la hélice contra la superficie de la calle de rodaje.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X753	
Tipo	Avión	Marca	Pull	Modelo	375
Nº Serie	2	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Comodoro Rivadavia			Código	SAVC
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1