

Informe básico

Expediente: EX-2024-101180815- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 244. IB. Cargas. Colisión múltiple. Parque Patricios. CABA

Resultados: 2 personas lesionadas

Lugar: Avenida Amancio Alcorta 2753, CABA

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2024 10:30 (UTC-3)

Vehículos: 3 camiones rígidos, 1 furgón, 1 *pick up* y 2 automóviles

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	244. IB. Cargas. Colisión múltiple. Parque Patricios. CABA
Expediente	EX-2024-101180815- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	16/9/2024	Hora	10:30
Lugar	Avenida Amancio Alcorta 2753		
Localidad, Partido	Parque Patricios		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.644293, -58.399598		

Notificación			
Fecha	16/9/2024	Hora	11:23
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña Tipo de evento: Colisión múltiple

El 16 de septiembre de 2024 a las 10:30, en Avenida Amancio Alcorta, se produjo una colisión múltiple entre tres camiones rígidos (vehículos 1, 2 y 3), un furgón (Vehículo 4), una camioneta *pick up* (Vehículo 5) y dos automóviles estacionados (vehículos 6 y 7). Producto del accidente, los conductores de los vehículos 1 y 2 resultaron lesionados y se registraron daños en los rodados involucrados.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	3	0	5
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	3	0	5

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Cargas	Nacional	1
Vehículo 4	Cargas	A determinar	1
Vehículo 5	No aplica	No aplica	1
Vehículo 6	No aplica	No aplica	1
Vehículo 7	No aplica	No aplica	1
Total			7

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría 4A
	Científica
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AE763FV	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	AROCS 4845 K	
Año	2021	
Tipo de caja	Batea volcable	
Configuración de ejes	2S-2D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	010-091 Reteo SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	7/12/2023
	Vencimiento	7/12/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/06/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura y deformación del alma de paragolpes, parrilla y parabrisas	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Arena
	Origen	A determinar
	Destino	San Fernando
Sentido de circulación	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén

Vehículo 2 (cargas)		Dominio: APM322	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos		
Marca	Ford		
Modelo	F-14000		
Año	1996		
Tipo de caja	Porta volquete		
Configuración de ejes	1S-1D		
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
	Emisor	030-007 Inspecciones Técnicas Pompeya SRL	
	Resultado	Apto	
	Realizada	13/9/2024	
	Vencimiento	13/3/2025	
	Estado	Vigente	
RUTA	Validación	23/02/2024	
	Clase de carga habilitada	Carga general	
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho		
Descripción de daños	Rotura y deformación de paragolpes, capó, guardabarros, sistema de suspensión delantero, puerta y parabrisas.		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Escombros	
	Origen	Avenida De los Italianos 455	
	Destino	Planta de reciclaje de la Ciudad	
Sentido de circulación	Vía	Amancio Alcorta	
	Desde	Montesquieu	
	Hacia	Lavardén	

Vehículo 3 (cargas)		Dominio: AA845CT	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos		
Marca	Mercedes Benz		
Modelo	Accelo 815		
Año	2017		
Tipo de caja	Tractor		
Configuración de ejes	1S-1D		
	Tipo	Cargas interjurisdiccional	

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Emisor	060-085 CPL SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	18/12/2023
	Vencimiento	18/12/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/1/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes, óptica izquierda y transferencia de pintura en portones. Daños en guardabarros trasero izquierdo y cajas de herramientas en el lateral derecho.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Carga general
	Origen	Munro, Buenos Aires
	Destino	Amancio Alcorta 2753
Sentido de circulación	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén

Vehículo 4 (cargas)	Dominio: AG253FX	Tipo: Furgón
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Kangoo II express confort 1.6 SCE	
Año	2023	
Tipo de caja	Cerrada	
Configuración de ejes	1S-1S	
Ubicación de daños	Posterior, anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Deformación de puertas traseras, óptica trasera derecha, capó, óptica delantera derecha, guardabarros y puerta derecha.	
Servicio	Vehículo de flota Aysa	
Sentido de circulación	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén

Vehículo 5 (particular)	Tipo: Camioneta pick up cabina doble
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento

	del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	Hilux	
Caja	Abierta	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	A determinar	

Vehículo 6 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Voyage 1.6	
Caja	No aplica	
Uso	Particular	
Sentido de circulación (estacionado)	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Cortes y deformaciones en puertas y parantes. Desprendimiento de paragolpes delantero.	

Vehículo 7 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	KA FLY VIRAL 1.0L	
Caja	No aplica	
Uso	Particular	
Sentido de circulación (estacionado)	Vía	Amancio Alcorta
	Desde	Montesquieu
	Hacia	Lavardén
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Deformación y transferencia de pintura.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B295292
Fecha de inscripción	21/01/2022
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A572811
Fecha de inscripción	15/06/2017
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)	
Certificado RUTA	A-468888
Fecha de inscripción	14/09/2023
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	44	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	51	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 3	Pausa operativa	Varón	22	Ileso
Conductor 4	Vehículo 4	Conducción efectiva	Varón	32	Ileso
Conductor 5	Vehículo 5	Conducción efectiva	A determinar	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	No posee	Cargas generales
	Vencimiento	01/06/2025	No posee	01/06/2025

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 4	Conducción	Sin lesiones
A/D	Vehículo 5	Conducción	A determinar

Medio

Tipo	Avenida
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos 1, 2 y 3. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Policía de la Ciudad. Comisaría 4A
-

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
-

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE