

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-138842453- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 195. IB. Cargas. Choque. Antelo. Entre Ríos

Resultados: 1 persona fallecida, 2 personas heridas

Fecha y hora: 20 de noviembre de 2023 18:30 (UTC-3)

Vehículos: un camión tractor con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	195. IB. Cargas. Choque. Antelo. Entre Ríos
Expediente	EX-2023-138842453- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	20/11/2023	Hora	18:30
Lugar	Ruta Provincial 26, kilómetro 13		
Localidad	Antelo, Departamento Victoria		
Provincia	Entre Ríos		
Coordenadas	-32.548904, -60.027599		

Notificación			
Fecha	21/11/2023	Hora	9:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque
--------	------------------------

El suceso tuvo lugar el 20 de noviembre de 2023 en la Ruta Provincial 26, a la altura del kilómetro 13, en inmediaciones al acceso hacia la comuna de Antelo, Entre Ríos. Por razones que se encuentran bajo investigación, un camión tractor con semirremolque (Vehículo 1) despistó e ingresó a un predio perteneciente a la policía de Entre Ríos, donde chocó contra cinco automóviles estacionados (cuatro particulares y un patrullero) y luego impactó contra la estructura edilicia del destacamento policial. Como consecuencia del accidente, el conductor del Vehículo 1 falleció, mientras que dos funcionarios policiales que se encontraban en el destacamento resultaron lesionados.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	<b>1</b>
Pasajero/a	0	0	0	0	<b>0</b>
Acompañante	0	0	0	0	<b>0</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	2	0	0	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>1</b>



Organismos intervinientes		
Fiscalía	UFI - Victoria	
Policía	Comisaría Rincón de Nogoyá	
	Dirección Prevención y Seguridad Vial, Antelo	
	División Criminalística, Jefatura Departamental Victoria	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Victoria	
Asistencia de salud	Hospital Dr. Fermín Salaberry	
Morgue	A determinar	
Municipalidad	A determinar	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: GYC329	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1832E	
Año	2008	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-125 Oslomarpe SA
	Resultado	Apto
	Realizada	28/3/2023
	Vencimiento	28/3/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/5/2023
	Clase de carga habilitada	Carga propia; Carga Masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga internacional
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Destrucción de la carrocería; cortes y abrasiones en los neumáticos.	
Vehículo 2		
	Dominio: IIV556	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	S.R. 3E 1.2	
Año	2009	
Tipo de caja	Caja carga general	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-125 Oslomarpe SA



	Resultado	Apto
	Realizada	10/5/2023
	Vencimiento	10/5/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2023
	Clase de carga habilitada	Carga propia; Carga Masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga internacional
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Pérdida de puertas en el sector anterior, sector frontal y laterales. Torsión de la carrocería.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Piedra de mineral de hierro
	Origen	Paso de los Libres (Corrientes)
	Destino	Rosario (Santa Fe)
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 26
	Desde	Nogoyá
	Hacia	Victoria

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A644125
Fecha de inscripción	11/10/2018
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	43	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	10/03/2025

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
2	No corresponde	No corresponde	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles, uno por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Atardecer
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

## Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1 y dos de los vehículos estacionados con daños. Fuente: [Elonce.com](https://www.elonce.com), 2023



Figura 2. Posición final poschoque de uno de los vehículos particulares. Fuente: [Ahora](https://www.ahora.com), 2023



Figura 3. Posición al momento del relevamiento de dos vehículos particulares. Fuente: [JST](https://www.jst.gov.ar), 2023



---

## Observaciones y datos complementarios

---

### Fuentes de información consultadas

---

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
  - Registro Único de Transporte Automotor
- 

### Solicitud de información

---

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - Comisaría de Rincón de Nogoyá
  - Unidad Fiscal – Victoria
- 

### Información adicional

---

- Los vehículos que se encontraban estacionados serán considerados indicios del choque, y serán analizados en profundidad en el Informe Preliminar
  - Al momento del relevamiento por la JST, los vehículos habían sido movidos de su posición final
-