

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-146437665- -APN-DNISAU#JST.

Suceso: accidente

Título: 197. Pasajeros. Colisión. Alcira. Córdoba

Resultados: 14 lesionados

Fecha y hora: 6 de diciembre de 2023 20:20 (UTC-3)

Vehículos: 1 ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	197. IB. Pasajeros. Colisión. Alcira. Córdoba
Expediente	EX-2023-146437665- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	6/12/2023	Hora	20:20
Lugar	Ruta Nacional 36, kilómetro 645		
Localidad, Partido	Alcira		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-32.74255611170363, -64.32085743613874		

Notificación			
Fecha	6/12/2023	Hora	22:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

El 6 de diciembre de 2023, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) que transitaba por la Ruta Nacional 36 con sentido hacia la ciudad de Córdoba, a la altura del kilómetro 645, colisionó contra una maquinaria agrícola de tipo fumigadora que remolcaba una casilla rodante (Vehículo 2), y que circulaba en igual sentido que el ómnibus. Como resultado de accidente, 14 personas sufrieron lesiones y hubo daños en ambos vehículos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	2	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	0	11	0	<b>11</b>
Acompañante	0	0	1	0	<b>1</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Policía de Alcira Gigena
	Policía Caminera de Córdoba
Bomberos	Bomberos de Alcira Gigena
Asistencia de salud	Servicio de emergencia Paolucci
Concesión vial	Camino de las Sierras
Otros	Personal de Seguridad Vial

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: OXB289	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Starbus 405
	Modelo	TUA LDCE
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K420/380 6x2
Tacógrafo	Siemens	
Año	2015	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	080-055 Instecmec SA
	Resultado	Apto
	Realizada	24/11/2023
	Vencimiento	24/05/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Autottes. San Juan- Mar Del Plata	
Interno	415	
	Vencimiento	27/2/2024
	Estado	Vigente
Seguro	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Mendoza
	Destino	Córdoba
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 36
	Desde	Río Cuarto
	Hacia	Elena



Ubicación de daños	Anterior y lateral izquierdo
Descripción de daños	Deformación de estructura, rotura de parabrisas, paragolpes y faros

<b>Vehículo 2 (particular)</b>		Tipo: Maquinaria agrícola	
Categoría	Vehículo de propósitos especiales: maquinaria agrícola		
Marca	Metalfor		
Modelo	3200		
Uso	Particular		
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 36	
	Desde	A determinar	
	Hacia	A determinar	
Ubicación de daños	Posterior y lateral izquierdo		
Descripción de daños	Deformación en su estructura y rotura de parabrisas		

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)</b>	
Número de empresa	279
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Turismo Nacional, Servicio Público y Contratado Interurbano
Jurisdicción	Nacional

<b>Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso</b>					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	57	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A/D	Ileso

<b>Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup></b>			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor		
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase		
	Vencimiento		

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



LiNTI	Categoría	Pasajeros A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional	A determinar
	Vencimiento	31/12/2023	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
11	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
1	Vehículo 2	Conductor	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Atardecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica



## Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales del ómnibus y de la maquinaria agrícola. Fuente: [Radio Alciras Gigena](#), 2023

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- CNRT
- Policía Caminera de la provincia de Córdoba
- Comisaría de Alcira Gigena

### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial