

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-200623-82	Accidente	23/6/2020	05:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autopista Córdoba - Rosario (RN9) km 369
Localidad	Cañada de Gómez
Departamento	Iriondo
Provincia	Santa Fe
Coordenadas geográficas	-32.8322 -61.47398

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	<b>Fatal</b>
<p>El camión con semirremolque dominio LVO 375 (Vehículo n°1) se encontraba circulando por la Autopista Córdoba - Rosario (RN9), en sentido a la ciudad de Córdoba. A la altura del Km 369, el mismo pierde el control, atraviesa el cantero central y colisiona con el camión con acoplado dominio FBT475 (Vehículo n°2) que venía circulando en sentido a la ciudad de Rosario. Como consecuencia del impacto ambos conductores fallecieron en el lugar.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	2				2
Pasajeros					
Otros					
<b>Total</b>	<b>2</b>				<b>2</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión con semirremolque	1
Camión con acoplado	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	23/6/2020	Hora	12:55
Fuente	Prensa		

<b>VEHÍCULO n°1</b>	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: LVO375</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión tractor
<b>Denominación:</b>	<b>N3</b> – vehículo diseñado para arrastrar un remolque o semirremolque.
<b>Marca / Modelo:</b>	IVECO 450 E33 T
<b>Tipo de Caja:</b>	Tractor
<b>Clase de Carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	2012
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 26/9/2019
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 26/9/2020
	<b>Certificado:</b> Q-303575
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Semirremolque Dominio: AC688UT</b>	
<b>Tipo de vehículo:</b>	Semirremolque
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	CORMETAL S-2-13500-CH29G21
<b>Tipo de Caja:</b>	Caja abierta, playo o con baranda
<b>Clase de Carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	2018
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 15/5/2020
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 15/5/2021
	<b>Certificado:</b> Q-835841
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Carga transportada</b>	Pintura (Código ONU 1263) y elementos varios de ferretería.
<b>Circulación:</b>	<b>Vía:</b> Autopista Córdoba – Rosario (RN9)
	<b>Origen:</b> Buenos Aires
	<b>Destino:</b> Córdoba

<b>VEHÍCULO n°2</b>	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: FBT475</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión
<b>Denominación:</b>	<b>N3</b> – Vehículo diseñado y fabricado para el transporte de mercancía.
<b>Marca / Modelo:</b>	FORD CARGO 1722
<b>Tipo de Caja:</b>	Caja cerrada con plataforma de carga
<b>Clase de Carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	2005
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 15/11/2019
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 15/11/2020
	<b>Certificado:</b> Q-476212
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Acoplado Dominio: FCA456</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Acoplado
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	ASTIVIA AVP
<b>Tipo de Caja:</b>	Caja cerrada con plataforma de carga
<b>Clase de Carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	2005
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 15/11/2019
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 15/11/2020
	<b>Certificado:</b> Q-476213
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Carga transportada</b>	Granos
<b>Circulación:</b>	<b>Vía:</b> Autopista Córdoba - Rosario
	<b>Origen:</b> Córdoba
	<b>Destino:</b> Rosario

CONDUCTOR DEL VEHICULO n°1		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	32 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas peligrosas/Cargas Generales
	Vencimiento	20/12/2020
Curso de habilitación	Sede de curso:	CEDAC
	Fecha de curso:	11/7/2016

CONDUCTOR DEL VEHICULO n°2		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	42 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas Generales
	Vencimiento	18/2/2021

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Noche sin iluminación
Estado meteorológico	Lluvia
Restricción de tránsito	-
Señalización	-
Semáforo	-

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicita información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio Meteorológico Nacional</li> <li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial</li> <li>• Comisión Nacional de Regulación del Transporte</li> <li>• Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial</li> <li>• Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas</li> </ul>