

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-200911-02	Accidente	11/9/2020	16:40

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Avenida General Paz 15450 (Ruta Nacional A001 Km 20,5)
Localidad	Villa Lugano
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.6832228,-58.492694

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión múltiple
<p>El camión con semirremolque dominio LIT 920 / TPS 804 se encontraba circulando por la Avenida General Paz en sentido desde Río de La Plata hacia Riachuelo por el carril derecho de la arteria cuando, al disponerse a atravesar por debajo del puente Pedro de Mendoza, impactó con el sector superior derecho del contenedor sin carga contra la parte inferior de la estructura del puente, desplazándose hacia el centro de la arteria y realizando un vuelco. Posterior a dicha secuencia un automóvil BMW colisionó por alcance al sector posterior izquierdo del camión (que ya se encontraba sobre la calzada) y a su vez un tercer vehículo Fiat colisionó con su sector frontal lateral derecho contra el sector posterior izquierdo del automóvil BMW Como consecuencia del accidente el conductor del camión y otras 4 (cuatro) personas resultaron con lesiones y fueron transportadas por el servicio de emergencias para su atención.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor			1	2	3
Pasajeros			5		5
Otros					
<b>Total</b>			<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión con semirremolque	1
Automóvil (SUV)	1
Automóvil	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	11/9/2020	Hora	17:00
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO n°1	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: LIT 920</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión
<b>Denominación:</b>	<b>N3:</b> Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
<b>Marca / Modelo:</b>	Scania G380 B4X2
<b>Tipo de caja:</b>	Caja abierta, playo o con baranda
<b>Clase de carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	2012
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 20/01/2020
	<b>Fecha Vto:</b> 20/01/2021
	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Estado:</b> Vigente
<b>Daños</b>	Sector lateral izquierdo
<b>Semirremolque Dominio: TPS 804</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Semirremolque
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	SALTO SA 13.00
<b>Tipo de caja:</b>	Caja abierta, playo o con baranda
<b>Clase de carga:</b>	Carga general
<b>Año modelo</b>	1992
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 03/06/2020
	<b>Fecha Vto:</b> 03/12/2020
	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Estado:</b> Vigente
<b>Daños</b>	Parciales lateral izquierdo y superior oblicuo derecho
<b>Carga transportada</b>	Contenedor sin carga
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Av. General Paz (Ruta Nacional A001)
	<b>Desde</b> Río de La Plata
	<b>Hacia</b> Riachuelo

VEHÍCULO n°2	
<b>Tipo de vehículo</b>	Automóvil
<b>Carrocería</b>	SUV (Vehículo utilitario deportivo)
<b>Marca / Modelo:</b>	BMW X6 35I
<b>Segmento:</b>	E
<b>Año modelo</b>	2013
<b>Uso:</b>	Particular
<b>Daños</b>	Sector frontal angular derecho / sector posterior lateral izquierdo
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Av. General Paz (Ruta Nacional A001)
	<b>Desde</b> Río de La Plata
	<b>Hacia</b> Riachuelo

VEHÍCULO n°3	
<b>Tipo de vehículo</b>	Automóvil
<b>Carrocería</b>	Berlina 4 puertas
<b>Marca / Modelo:</b>	Siena elx 4p 1.
<b>Segmento:</b>	B
<b>Año modelo</b>	2009
<b>Uso:</b>	Particular
<b>Daños</b>	Sector frontal angular derecho / sector posterior lateral izquierdo
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b> Av. General Paz (Ruta Nacional A001)
	<b>Desde</b> Río de La Plata
	<b>Hacia</b> Riachuelo

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n° 1		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	33 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas generales
	Vencimiento	09/11/2020

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	56 años	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n° 3		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	46 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Bueno
División física	Mediana tipo New Jersey
Material división física	Hormigón
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas