

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210128-86	Accidente automotor	28/01/2021	19:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 64, Km 65
Localidad	Guasayán
Provincia	Santiago del Estero
Coordenadas geográficas	-28.138599, -64.816653

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión
<p>Un camión Mercedes Benz con acoplado circulaba en un área serrana de la Ruta Nacional 64, con sentido desde Catamarca hacia la ciudad de Santiago del Estero. En zona de curvas, dicho camión invadió el sentido de circulación contrario a su desplazamiento, impactando a un ómnibus con pasajeros que transitaba en sentido opuesto. Producto del impacto se registraron heridos de distinta magnitud, sin lamentarse fallecidos.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS*				
	Fallecidos	Lesionados	Ninguna	Total
Conductor	0	0	2	2
Pasajeros	0	3	37	40
Otros	0	0	0	0
Total	0	3	39	42

* Datos preliminares, pendientes de confirmación

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus de doble piso	1
Camión con acoplado	1
Total	2

NOTIFICACIÓN			
Fecha	29/01/2021	Hora	13:30
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1		
Tipo de vehículo	Ómnibus doble piso	
Tipo de servicio	A determinar	
Año modelo	2008	
Marca carrocería	A determinar	
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	A determinar
Cantidad de asientos	62	
Seguro	Vigente	11/01/2022
Empresa	NEVADOS DE AMBATO S.R.L.	
Interno	A determinar	
Origen	Loreto, Santiago del Estero	
Destino	Catamarca	
RTO	Fecha	28/01/2021
	Vigencia	28/05/2021
	Taller	050-131
Daños	Lateral derecho.	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Nacional 64
	Desde	Santiago del Estero
	Hacia	Catamarca

VEHÍCULO N° 2		
Unidad tractora		
Tipo de vehículo	Tractor	
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.)	
Marca / Modelo:	Mercedes Benz LS 1633	
Tipo de caja:	TRA	
Clase de carga:	CF CMG	
Año modelo	1999	
Configuración de ejes:	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión:	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión:	28/04/2021
	Fecha Vto:	28/10/2021
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente

Daños	Total
Acoplado	
Tipo de vehículo	Acoplado
Categoría:	O4 -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	BONANO / AC
Tipo de caja:	-
Clase de carga:	CF CMG CP
Año modelo	2008
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 10/08/2020
	Fecha Vto: 10/08/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Lateral derecho
Carga transportada	Granos
Sentido de circulación:	
	Vía: Ruta Nacional 64
	Desde: Catamarca
	Hacia: Santiago del Estero

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	39 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	40 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A determinar
	Vencimiento	A determinar

PASAJEROS DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ilesos y lesionados
Cantidad de pasajeros	40 (a confirmar)	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	A determinar
División física	Ninguna
Material división física	Ninguna
Luminosidad	Luz natural / Diurno
Estado meteorológico	Despejado a nublado
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Sí
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO

Fuentes:

- https://www.elliberal.com.ar/noticia/policiales/568750/hombre-salio-defensa-cunada-era-atacada-hermano-violento-lo-asesino?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota
- <https://www.catamarcactual.com.ar/policiales/2021/1/29/micro-que-trasladaba-trabajadores-golondrinas-protagonizo-un-choque-213283.html>

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información a:

- Unidad Fiscal para la Circunscripción Choya y Guasayán
- Dirección General de Seguridad Vial
- CNRT
- ANSV