

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210121-06	Accidente	21/01/2021	16:15

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Provincial 6, Km 202
Localidad	Campana
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.159642,-58.985289

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión múltiple
<p>El camión, dominio TFU 120 con acoplado dominio TKU 113 (Vehículo n°1) se encontraba circulando por la Ruta Provincial N° 6, en sentido a la ciudad de Zárate. A la altura del Km 202, se desprende el acoplado e ingresa a la mano con sentido hacia la ciudad de Campana, donde impacta al vehículo Ford Galaxy dominio RSU 993 (Vehículo N°2). Como consecuencia del impacto falleció el conductor del vehículo de menor porte.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1			1	2
Pasajeros			1		1
Otros					
Total					3

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión-Tractor con acoplado tipo cisterna	1
Automóvil	1
Total	2

NOTIFICACIÓN			
Fecha	21/01/2021	Hora	16:55
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO n°1	
Unidad tractora	Dominio: TFU 120
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	Mercedes Benz L 1620
Tipo de caja:	Tanque cisterna
Clase de carga:	CP/CF/CMG
Año modelo	1993
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 22/07/2020
	Fecha Vto: 22/01/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Sistema de enganche
Acoplado Dominio: TKU 113	
Tipo de vehículo	Acoplado
Categoría:	O4 -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	ASTIVIA CA3
Tipo de caja:	Tanque cisterna
Clase de carga:	CP/CF/CMG/CI
Año modelo	1981
Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 18/09/2020
	Fecha Vto: 18/03/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Desprendimiento eje delantero y cisterna levemente dañada
Carga transportada	Tanque cisterna vacío
Sentido de circulación:	Vía: Ruta Provincial 6
	Desde Campana
	Hacia Zárate

VEHÍCULO n°2	
Dominio: RSU 993	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	SEDAN 4 puertas
Marca / Modelo:	Ford Galaxy
Segmento:	D
Año modelo	
Uso:	Particular
Daños	Destrucción total
Sentido de circulación:	
Vía:	Ruta Provincial 6
Desde	Zárate
Hacia	Campana

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	58 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	
	Vencimiento	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	48 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPANANTE DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	6 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Provincial
Configuración	Recta con pendiente descendente
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Mala
División física	Mediana tipo Flex Beam
Material división física	Chapa galvanizada por inmersión en caliente
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO





OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas