

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210208-06	Accidente	08/02/2021	14:10

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Provincial 30, Km 152
Localidad	Tandil
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-37.137714,-59.000392

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión
<p>El automóvil particular Volkswagen Gacel (Vehículo N°2) se encontraba circulando por la Ruta Provincial 30 (RP30), en sentido a la ciudad de Tandil. A la altura del Km 152 el vehículo Volkswagen Gacel invadió el carril contrario a su sentido de circulación, impactando con el ómnibus de larga distancia de doble piso dominio AB-201-SJ (Vehículo N°1) que circulaba en sentido a la ciudad de Rauch. Producto del impacto falleció una menor, ocupante del vehículo de menor porte.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor		1		2	3
Pasajeros	1	1	1	33	36
Otros					
Total					39

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus de larga distancia de doble piso	1
Automóvil	1
Total	2

NOTIFICACIÓN			
Fecha	08/02/2021	Hora	21:31
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1		
Tipo de vehículo	Ómnibus de larga distancia de doble piso	
Tipo de servicio	Transporte Público Interurbano de Jurisdicción Nacional	
Dominio	AB-201-SJ	
Año modelo	2017	
Marca carrocería	Marcopolo	
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O500 RSD 2436/30/PARADISO 1800DD
Cantidad de asientos	43	
Seguro	Vigente	16/09/2021
Empresa	EL CONDOR EMP. DE TTES. SA.	
Interno	4007	
Origen	Tandil, Provincia de Buenos Aires	
Destino	Terminal Retiro, CABA	
RTO	Fecha	19/11/2020
	Vigencia	19/05/2021
	Taller	070-111
Daños	Leves, carrocería sector frontoangular izquierdo.	

VEHÍCULO N°2		
Tipo de vehículo	Automóvil	
Carrocería	SEDAN 4 puertas	
Marca / Modelo:	Volkswagen Gacel	
Segmento:	B	
Uso:	Particular	
Daños	Destrucción total	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Provincial 30
	Desde	Rauch
	Hacia	Tandil

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	41 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Transporte de pasajeros (A2 LD, OL, TR)
	Vencimiento	31/03/2021

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	50 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Transporte de pasajeros (A2 LD, OL, TR; A3; A1TR) Cargas Generales
	Vencimiento	31/03/2021

PASAJEROS DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ilesos
Cantidad de pasajeros	33	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Lesionado Grave
Sexo	Masculino	
Edad	30 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Lesionado Leve
Sexo	Femenino	
Edad	29 años	
Nacionalidad	Argentina	

PASAJERO DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Fallecido
Sexo	Femenino	
Edad	12 años	
Nacionalidad	Argentina	

PASAJERO DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Lesionado Grave
Sexo	Masculino	
Edad	4 meses	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL

Tipo	Ruta Provincial
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	Ninguna
Material división física	Ninguna
Luminosidad	Luz natural / Diurno
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fuentes: <https://www.lanuevaverdaderauch.com.ar> - <https://www.eleco.com.ar> - <https://plandenoticiastandil.com>

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información a:

- UFI N°12
- CNRT
- ANSV