

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
2-090221-74	Accidente	09/02/2021	05:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional N° 7, Km 764
Localidad	Juana Koslay
Provincia	San Luis
Coordenadas geográficas	33° 17' 48'' S - 66° 17' 18'' O

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión múltiple
<p>El camión, dominio NES 051 con semiacoplado con dominio AB 470 ET (Vehículo n°1) se encontraba circulando por la RN N°7 en dirección hacia el cardinal este y por detrás la pick up dominio NQJ 591 (Vehículo n°2), mientras que en sentido hacia el cardinal oeste circulaba en primera instancia, un vehículo de pequeño porte de 3 puertas con dominio NJT 632(Vehículo n°3) y por detrás de este un ómnibus de pasajeros dominio AD378IF (Vehículo n°4). En cercanías del Km. 764, el conductor del vehículo n°1, pierde el control del vehículo e invade la mano con sentido hacia el cardinal oeste. Al observar la invasión del vehículo n°1, los conductores del Vehículo n° 3 y Vehículo n°4 realizan una maniobra defensiva hacia su izquierda. Durante la citada maniobra de esquivar, el Vehículo n° 4 alcanza, impacta y traslada en solidario al Vehículo n°3 hasta finalizar sobre la mano con sentido hacia el cardinal oeste, donde son impactados por el vehículo n° 2. Como consecuencia del impacto fallece el acompañante del Vehículo n° 4 y ambos acompañantes del Vehículo n° 3.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	0	1	0	3	4
Pasajeros	3	0	0	10	13
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión-Tractor con semiacoplado	1
Pick Up	1
Automóvil	1
Ómnibus	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

NOTIFICACIÓN			
<b>Fecha</b>	09/02/2021	<b>Hora</b>	11:50
<b>Fuente</b>	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: NES 151</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión
<b>Denominación:</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
<b>Marca / Modelo:</b>	Iveco 450 E33 T
<b>Tipo de caja:</b>	Tractor
<b>Clase de carga:</b>	General
<b>Año modelo</b>	2013
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 02/12/2020
	Fecha Vto: 02/12/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
<b>Daños</b>	Daños en cabina
<b>Semiaplado</b>	<b>Dominio: AB 470 ET</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Semiaplado
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	MALDONADO SR-CA

<b>Tipo de caja:</b>	Caja abierta, playo o con baranda	
<b>Clase de carga:</b>	General	
<b>Año modelo</b>	2017	
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo de revisión:</b>	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b>	02/12/2020
	<b>Fecha Vto:</b>	02/12/2021
	<b>Resultado:</b>	Apto
	<b>Estado:</b>	Vigente
<b>Daños</b>	Desprendimiento eje derechos traseros, parantes y barandas volcables dañadas	
<b>Carga transportada</b>	Semiacoplado vacío	
<b>VEHÍCULO N°2</b>		
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 76
	<b>Desde</b>	San Luis capital
	<b>Hacia</b>	Villa Mercedes

<b>VEHÍCULO N°2</b>		
<b>Dominio: : NQJ591</b>		
<b>Tipo de vehículo</b>	Pick Up	
<b>Carrocería</b>	Pick Up	
<b>Marca / Modelo:</b>	Toyota Hilux	
<b>Segmento:</b>	G	
<b>Año modelo</b>	2013	
<b>Uso:</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Leves	
<b>VEHÍCULO N°2</b>		
<b>Sentido de circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Ruta Nacional 7
	<b>Desde</b>	San Luis capital
	<b>Hacia</b>	Villa Mercedes

VEHÍCULO N°3	
Dominio: : NJT 632	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	hatchback
Marca / Modelo:	Renault Clio
Segmento:	B
Año modelo	2013
Uso:	Particular
Daños	Destrucción total
Sentido de circulación:	
	Vía: Ruta Nacional 7
	Desde Villa Mercedes
	Hacia San Luis capital

Vehículo N°4	
Tipo de vehículo	Ómnibus Interurbano Cama Ejecutivo
Tipo de servicio	Servicio público, turismo nacional
Dominio	AD378IF
Año modelo	2019
Marca carrocería	Marcapolo
Chasis	Marca Volvo
	Modelo B 450 R 6x2
Cantidad de asientos	60
Seguro	Compañía -
	Póliza -
	Vigencia -
Empresa	Transporte 20 de Junio S.A.
Interno	858
Origen	Ciudad Autónoma de Bs As
Destino	Mendoza
RTO	Fecha 20/10/2020
	Vigencia 20/04/2021
	Taller 080-103

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	58 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas generales
	Vencimiento	09/11/2020

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	60 años	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Lesiones Graves
Sexo	Masculino	
Edad	43 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 3		Estado: Fallecida
Sexo	Femenino	
Edad	19 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 3		Estado: Fallecida
Sexo	Femenino	
Edad	17 años	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 4		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	54 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO N° 4		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	50 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Autopista
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central con arbustos
Material división física	Espacio verde
Luminosidad	Luz artificial
Estado meteorológico	Niebla
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

## FOTOGRAFÍA DEL SUCESO





**OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS**

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas