

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210304-82	Accidente	04/03/2021	01:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autopista Córdoba - Rosario, Km 361
Localidad	Cañada de Gómez
Departamento	Iriondo
Provincia	Santa Fe
Coordenadas geográficas	-32.847382, -61.387474

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Colisión
<p>El día 4 de marzo de 2021, aproximadamente a la 1:30 hora local, el camión cisterna con semirremolque dominios MSJ 881-OYK 661, que transportaba diisocianato de tolueno (Vehículo N° 1), circulaba por la Autopista Córdoba-Rosario de la Ruta Nacional N° 9, en sentido oeste-este, con destino a la ciudad de Luján, Buenos Aires. A la altura del km 361, en cercanías del ingreso a la ciudad de Cañada de Gómez (Santa Fe), por causas que se buscan determinar, colisionó con su sector delantero al sector posterior del camión con acoplado, que transportaba maíz, dominios AGD 157-WNF 128 (Vehículo N° 2). Como consecuencia del impacto, se produjo la destrucción estructural de la cabina, seguido por el incendio total del Vehículo N° 1, y el incendio parcial del camión del Vehículo N° 2, y daños en su acoplado. El conductor del Vehículo N° 1 perdió la vida y el conductor del Vehículo N° 2 resultó sin lesiones.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1			1	2
Pasajeros					
Otros					
<b>Total</b>					<b>2</b>

VEHÍCULO INVOLUCRADOS	
Camión cisterna	1
Camión con acoplado	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	04/03/21	Hora	11:20
Fuente	Prensa JST		

<b>VEHÍCULO N°1</b>	
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: MSJ 881</b>
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión tractor
<b>Denominación</b>	<b>N3</b> – vehículo diseñado para arrastrar un remolque o semirremolque.
<b>Marca / Modelo</b>	IVECO 450 E33 TY
<b>Tipo de Caja</b>	Tractor
<b>Clase de Carga</b>	Carga de tráficos especiales; Carga propia; Carga Masiva o a Granel; Carga Internacional; Carga Fraccionada; Carga Peligrosa
<b>Año modelo</b>	2013
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 09/09/2020
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 09/09/2021
	<b>Certificado:</b> R-69466
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Semirremolque Dominio: OYK 661</b>	
<b>Tipo de vehículo:</b>	Semirremolque
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
<b>Marca / Modelo:</b>	SABINO SBM 3
<b>Tipo de Caja:</b>	Cisterna
<b>Clase de Carga:</b>	Carga Fraccionada; Carga Peligrosa; Carga de tráficos especiales; Carga propia; Carga Masiva o a Granel; Carga Internacional
<b>Año modelo</b>	2015
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b> Apto
	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 23/05/2020
	<b>Fecha Vencimiento:</b> 23/05/2021
	<b>Certificado:</b> Q-935687
<b>Daños</b>	En toda la estructura
<b>Carga transportada</b>	Sustancias peligrosas (Código ONU N° 2078)

<b>Circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Autopista Córdoba – Rosario (RN9)
	<b>Origen:</b>	Córdoba
	<b>Destino:</b>	Buenos Aires

<b>VEHÍCULO N°2</b>		
<b>Unidad tractora</b>	<b>Dominio: AGD157</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión tractor	
<b>Denominación:</b>	<b>N3</b> – vehículo diseñado para arrastrar un remolque o semirremolque.	
<b>Marca / Modelo:</b>	FIAT 150 N	
<b>Tipo de Caja:</b>	Caja cerrada con plataforma de carga	
<b>Clase de Carga:</b>	Carga Masiva o a Granel	
<b>Año modelo</b>	1995	
<b>Configuración de ejes:</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b>	Apto
	<b>Tipo de revisión:</b>	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b>	12/11/2020
	<b>Fecha Vencimiento:</b>	12/05/2021
	<b>Certificado:</b>	R-201234
<b>Daños</b>	Daños severos en cabina	
<b>Acoplado</b>	<b>Dominio: WNF128</b>	
<b>Tipo de vehículo:</b>	Acoplado	
<b>Categoría:</b>	<b>O4</b> -remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)	
<b>Marca / Modelo:</b>	MONTENEGRO A.C.G.3	
<b>Tipo de Caja:</b>	Caja cerrada con plataforma de carga	
<b>Clase de Carga:</b>	Carga Masiva o a Granel	
<b>Año modelo</b>	1984	
<b>Configuración de ejes:</b>	1D-2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado:</b>	Apto
	<b>Tipo de revisión:</b>	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b>	12/11/2020
	<b>Fecha Vencimiento:</b>	12/05/2021
	<b>Certificado:</b>	R-201235
<b>Daños</b>	En toda la estructura	

<b>Carga transportada</b>	Granos	
<b>Circulación:</b>	<b>Vía:</b>	Autopista Córdoba – Rosario (RN9)
	<b>Origen:</b>	Por determinar
	<b>Destino:</b>	Por determinar

CONDUCTOR DEL VEHICULO N°1		Estado: Fallecido
<b>Sexo</b>	Masculino	
<b>Edad</b>	43 años	
<b>Nacionalidad</b>	Argentino	
<b>LiNTI - Categorías</b>	<b>Categorías</b>	Mercancías Peligrosas Cargas Generales
	<b>Vencimiento</b>	17/04/2021

CONDUCTOR DEL VEHICULO N°2		Estado: Sin lesiones
<b>Sexo</b>	Masculino	
<b>Edad</b>	39 años	
<b>Nacionalidad</b>	Argentino	
<b>LiNTI - Categorías</b>	<b>Categorías</b>	Cargas Generales
	<b>Vencimiento</b>	16/04/2021

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
<b>Tipo</b>	Autopista
<b>Configuración de la vía</b>	Recta
<b>Materia superficie de la vía</b>	Hormigón
<b>Estado de conservación la calzada</b>	Bueno
<b>División física de la vía</b>	Cantero central
<b>Material división física</b>	Pasto
<b>Luminosidad</b>	Noche sin iluminación
<b>Estado meteorológico</b>	Despejado
<b>Restricción de tránsito</b>	-
<b>Señalización</b>	-
<b>Semáforo</b>	-

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicita información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial</li> <li>• Agencia Provincial de Seguridad Vial</li> </ul>

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas
- Empresas involucradas
- Fiscalía interviniente

## FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE



Posición final de ambas unidades



Vehículo 2