

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210308-06	Accidente	08/03/2021	06:20

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 9, Km 105
Localidad	Lima
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.066879, -59.254386

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
	Colisión Múltiple
<p>El automóvil particular Citroën Berlingo (Vehículo N° 1) se encontraba circulando por la autopista Ruta Nacional 9 (RN9) en sentido hacia la ciudad de Rosario. A la altura de la ciudad de Lima, km 105, fue colisionado por alcance en su sector posterior izquierdo, por el sector frontal derecho de otro automóvil particular Volkswagen Voyage (Vehículo N° 2) que circulaba en igual sentido, hacia Rosario. Tras la colisión, el Vehículo N° 1 derrapó fuera del control de su conductor a través del cantero central e invadió la mano contraria a su circulación, impactando con su lateral derecho a un ómnibus de doble piso dominio AA-843-DN (Vehículo N° 3) que transitaba por la RN9 en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Producto del suceso, fallecieron tres adultos ocupantes del Vehículo N° 1 y sufrieron lesiones un menor de edad ocupante del Vehículo N° 1 y el chofer del Vehículo N° 3.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1		1	1	3
Pasajeros	2		1	19	22
Otros					
Total					25

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus de larga distancia de doble piso	1
Furgón	1
Automóvil	1
Total	3

NOTIFICACIÓN			
Fecha	08/03/2021	Hora	10:00
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Tipo de vehículo	Furgón
Carrocería	Familiar rural 5 puertas
Marca / Modelo:	Citroën Berlingo
Segmento:	-
Uso:	Particular
Daños	Severos
Sentido de circulación:	
Vía:	Ruta Nacional 9
Desde:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hacia:	Rosario

VEHÍCULO N°2	
Tipo de vehículo	Automóvil
Carrocería	Sedan 4 puertas
Marca / Modelo:	Volkswagen Voyage
Segmento:	B
Uso:	Particular
Daños	Leves
Sentido de circulación:	
Vía:	Ruta Nacional 9
Desde:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hacia:	Rosario

VEHÍCULO N°3		
Tipo de vehículo	Ómnibus de larga distancia de doble piso	
Tipo de servicio	Transporte Público Interurbano de Jurisdicción Nacional	
Dominio	AA-843-DN	
Año modelo	2017	
Marca carrocería	COMIL/CAMPIONE DD	
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K 400 B 6X2 EURO V
Cantidad de asientos	58	
Seguro	Póliza	N° 161168
	Vigencia	01/10/21
Empresa	Transportes Automotores 20 de Junio S.A.	
Interno	3553	
Origen	Catamarca, Catamarca, Argentina	
Destino	Dellepiane, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
RTO	Fecha	20/10/2020
	Vigencia	20/04/2021
	Taller	080-103
Daños	Moderados en la cabina y leves en el lateral izquierdo, ventanillas rotas	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	38	
Nacionalidad	Venezolana	
ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Fallecido
Sexo	Femenino	
Edad	35	
Nacionalidad	Venezolana	
PASAJERO DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Fallecido
Sexo	Femenino	
Edad	62	
Nacionalidad	Venezolana	
PASAJERO DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	11 meses	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	38	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	57	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Categoría Pasajeros (A1OL, A1TP, A1TR, A2OL, A2LD y A2TR).
Vencimientos	Curso de transporte de pasajeros	31/03/2021
	Examen psicofísico	26/02/2022

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	57	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Categoría Pasajeros (A2OL, A2LD y A2TR).
Vencimientos	Curso de transporte de pasajeros	31/03/2021
	Examen psicofísico	03/03/2022

PASAJEROS DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Ilesos
Cantidad de pasajeros	18	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Autopista
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Crepúsculo matutino
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información a:

- UFI N°7 Zarate Campana
- CNRT
- ANSV