

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
EX-2021-55411663- -APN-JST#MTR	Accidente	11/06/2021	12:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional N° 12, Km 101 ⁷³⁴
Localidad	Zarate
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-33,9802 -589684

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión múltiple
<p>El camión Mercedes Benz 1933, dominio ODD781 con semiacoplado SOLAYBRUSA, dominio OSV062 (Vehículo n°1) se encontraba circulando por la RN N°12 en dirección hacia la provincia de Entre Ríos, mientras que, en sentido opuesto, hacia la ciudad de Zarate, se encontraban circulando, sobre el carril izquierdo una pick up WV Amarok dominio AE711KB (Vehículo n°2), mientras que sobre el carril derecho circulaba una pick up WV Amarok, dominio OSV062 (Vehículo n°3). A la altura del Km. 101⁷⁶⁴, el Vehículo N°1 comienza un derrape en sentido anti horario, en dirección a la mano que se dirige hacia la ciudad de Zarate. Al ingresar y circular, el Vehículo N°1, sobre el carril opuesto al de su circulación es impactado en su semirremolque por el Vehículo N°1 y el Vehículo N°2, finalizando todos los vehículos de forma solidaria. Como consecuencia del impacto falleció, conductor y acompañante del Vehículo N°2 y resulto con lesiones el conductor y acompañante del Vehículo n°3.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1	0	1	1	3
Pasajeros	1	0	1	0	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	0	2	1	5

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión-Tractor con semiacoplado	1
Pick Up	2
Total	3

NOTIFICACIÓN			
Fecha	11/06/2021	Hora	12:30
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Unidad tractora	Dominio: OOD781
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).
Marca / Modelo:	Mercedes Benz Axor 1933 S
Tipo de caja:	Tractor
Clase de carga:	General
Año modelo	2015
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 30/12/2020
	Fecha Vto: 30/12/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Daños en cabina
Semiacoplado	Dominio: OSV062
Tipo de vehículo	Semiacoplado
Categoría:	O4 -Acoplado cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg)
Marca / Modelo:	SOLAYBRUSA
Tipo de caja:	Caja abierta, playo o con baranda
Clase de carga:	General
Año modelo	2015

Configuración de ejes:	1D-2D
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de revisión: Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Fecha Revisión: 22/05/2021
	Fecha Vto: 22/05/2021
	Resultado: Apto
	Estado: Vigente
Daños	Desprendimiento eje derechos traseros
Carga transportada	Contenedor vacío
VEHÍCULO N°2	
Sentido de circulación:	Vía: Ruta Nacional 76 Desde: Zarate Hacia: Entre Ríos

VEHÍCULO N°2	
Dominio: : AE711KB	
Tipo de vehículo	Pick Up
Carrocería	Pick Up
Marca / Modelo:	VW Amarok
Segmento:	G
Año modelo	-
Uso:	Particular
Daños	Destrucción total
VEHÍCULO N°3	
Sentido de circulación:	Vía: RN N° 12 Desde: Entre Ríos Hacia: Zarate

VEHÍCULO N°3	
Dominio: : OLI264	
Tipo de vehículo	Pick Up
Carrocería	Pick Up
Marca / Modelo:	VW Amarok
Segmento:	G
Año modelo	-
Uso:	Particular
Daños	Daños de consideración
Sentido de circulación:	
	Vía: RN N° 12
	Desde Entre Ríos
	Hacia Zarate

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	37 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	Cargas generales
	Vencimiento	13/12/2021

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	63 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Fallecida
Sexo	Femenino	
Edad	71 años	
Nacionalidad	Argentina	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 3		Estado: Lesiones leves
Sexo	Masculino	
Edad	33 años	
Nacionalidad	Argentina	

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 3		Estado: Lesiones leves
Sexo	Femenino	
Edad	29 años	
Nacionalidad	Argentina	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Autopista
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central
Material división física	Espacio verde
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Niebla
Restricción de tránsito	No
Señalización	Vertical y Horizontal
Semáforo	No

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



