



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210819-30-39	Accidente automotor	19/08/2021	08:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Pasaje privado
Localidad	Santa Anita
Provincia	Entre Ríos
Coordenadas geográficas	-32.288727, -58.726902

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: OTRO
<p>El día 19 de agosto de 2021, el camión cisterna LKD062-SUO083 transitaba por un camino vecinal distante unos 15 kilómetros de la localidad de Santa Anita, transportando fertilizante (80% UAN, 20% TSA) con destino a una finca privada, ubicada en la localidad de Herrera. Aproximadamente a las 08:30 horas, por causas que son motivo de investigación, desvía su marcha hacia una finca privada, recorriendo unos 500 metros en un pasaje interno, hasta llegar al arroyo Gená. Al momento de atravesar un puente de madera sobre el mencionado curso de agua, la estructura cede. Como consecuencia, el semirremolque cisterna de la unidad cae hacia el curso de agua, vertiendo parte de su carga.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	-	-	1	-	1
Pasajeros/Ocupantes	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	1

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Camión con cisterna	Cargas. Otras de jurisdicción nacional	1
Total		1

ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Policía	Comisaría de Santa Anita - PER
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Santa Anita
Fiscalía	Fiscalía de Concepción del Uruguay
Otros	Dirección de Desarrollo y Medio Ambiente, Municipalidad de Santa Anita



NOTIFICACIÓN			
<b>Fecha</b>	20/00/2021	<b>Hora</b>	08:00
<b>Fuente</b>	Centro de Coordinación y Respuesta (CCR JST)		

VEHÍCULO 1	DOMINIO: LKD062	TIPO: Camión tractor
<b>Denominación</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
<b>Marca / Modelo</b>	Volkswagen 19.320 E	
<b>Tipo de caja</b>	Tanque/Cisterna	
<b>Clase de carga habilitada</b>	CMG - Carga masiva o a granel; TE - Tráficos especiales; CP - Carga propia; CI - Carga internacional; CF - Carga fraccionada.	
<b>Año modelo</b>	2012	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Realizada</b>	18/8/2021
	<b>Vencimiento</b>	18/8/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
DOMINIO: SUO083 TIPO: Cisterna		
<b>Denominación</b>	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
<b>Marca / Modelo</b>	INDECAR 1991	
<b>Tipo de caja</b>	Tanque/Cisterna	
<b>Clase de carga habilitada</b>	CF - Carga fraccionada; CMG - Carga masiva o a granel; CP - Carga propia; CI - Carga internacional.	
<b>Año modelo</b>	1991	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Realizada</b>	28/6/2021
	<b>Vencimiento</b>	28/12/2021
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Daños</b>	A determinar	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Si
	<b>Carga transportada</b>	Fertilizante (en ambos tanques)
	<b>Origen</b>	Santa Fe
	<b>Destino</b>	Entre Ríos
	<b>Jurisdicción</b>	Nacional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Pasaje privado
	<b>Desde</b>	Norte
	<b>Hacia</b>	Sur



CONDUCTORES INVOLUCRADOS					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	31 años	lleso	Cargas generales	Vigente

OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS					
	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
NC <sup>1</sup>	NC	NC	NC	NC	NC

MEDIO	
Tipo	Pasaje privado
Configuración	Puente
Material superficie	Madera
División física	NC
Material división física	NC
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	NC
Señalización	Si
Semáforo	NC

#### FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Fuente: Bomberos Voluntarios de Santa Anita

<sup>1</sup> NC= No corresponde



Fuente: Bomberos Voluntarios de Santa Anita

#### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

##### Fuentes de información consultadas

- ANSV
- Bomberos Voluntarios de Santa Anita
- CENT
- CNRT
- Fiscalía de Concepción del Uruguay

##### Se solicita información

- ANSV