



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210827-82-41	Accidente automotor	27/08/2021	13:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional N° 34, kilómetro 299
Localidad	Las Palmeras
Provincia	Santa Fe
Coordenadas geográficas	-30.599465, -61.629032

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: COLISIÓN MÚLTIPLE
<p>El día 27 de agosto de 2021, el camión Scania con semirremolque JJV633-FWN686 (Vehículo 1) circulaba por la ruta nacional 34, en sentido sur-norte. A la altura del kilómetro 299, por causas que son motivo de investigación, colisiona por alcance al automóvil Volkswagen Voyage (Vehículo 2), el cual se encontraba detenido sobre la vía; asimismo, colisiona frontalmente la camioneta <i>pick-up</i> perteneciente a la Policía de Santa Fe (Vehículo 3), la cual se encontraba detenida en la banquina. Luego, al acercarse a la zona de conflicto, el camión Fiat con semirremolque (Vehículo 4), que circulaba en sentido sur-norte por el carril este, cambia su trayectoria hacia el carril oeste, colisionando frontalmente el lateral del camión Ford con semirremolque MLX432-FDI625 (Vehículo 5), que transitaba en sentido norte-sur. Finalmente, el camión con semirremolque (Vehículo 6) que transitaba de sur a norte, colisiona por alcance al Vehículo 4. Del suceso también tuvo participación el camión Volvo con semirremolque tipo cisterna 4122GGG (Vehículo 7), el cual transportaba combustible. Por razones que son motivo de investigación, se inicia un foco ígneo que se extiende por la calzada y la banquina, consecuencia de lo cual, los Vehículos 1, 3, 4 y 6 sufren daños por fuego.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	-	AD ¹	AD	7	7
Pasajeros/Ocupantes	-	AD	AD	AD	AD
Otros	-	AD	AD	AD	AD
Total	-	AD	AD	AD	AD

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Camión con semirremolque	Cargas general de jurisdicción nacional	3
Automóvil	No aplica	1
Camioneta Pick Up	No aplica	1
Camión con semirremolque	Cargas. Otras	1

¹ AD= A determinar



Camión con cisterna	Cargas internacional peligrosas	1
Total		7

ORGANISMOS INTERVINIENTES

Policía	Comisaría 14ª "Las Palmeras"
Policía	Comisaría 17ª "Curupaity"
Policía	Policía de Seguridad Vial - Unidad Operativa Regional 6 (San Cristóbal)
Policía	Comisaría 3ª "Moises Ville"
Gendarmería	Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela"
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Sunchales
Concesionaria vial	Corredores Viales - Seguridad Vial "Ceres"
Ambulancias	SIES Sunchales

NOTIFICACIÓN

Fecha	27/00/2021	Hora	14:15
Fuente	Centro de Coordinación y Respuesta (CCR JST)		

VEHÍCULO 1	DOMINIO: JJV633 TIPO: Camión tractor	
Denominación	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
Marca / Modelo	SCANIA / G380 B4X2	
Tipo de caja	Tractor	
Clase de carga habilitada	CI - Carga internacional; CPG - Carga peligrosa; CF - Carga fraccionada; CMG - Carga masiva o a granel; CP - Carga propia.	
Año modelo	2010	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	22/7/2021
	Vencimiento	22/11/2021
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
	DOMINIO: FWN686 TIPO: Semirremolque	
Denominación	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
Marca / Modelo	Bonano / SU	
Tipo de caja	Caja abierta	
Clase de carga habilitada	TE - Tráficos especiales; CF - Carga fraccionada; CMG - Carga masiva o a granel; CPG - Carga peligrosa; CP - Carga propia; CI - Carga internacional.	
Año modelo	2006	
	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)



Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	17/7/2021
	Vencimiento	17/1/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Sector trasero del tractor; sector trasero y delantero del semirremolque. Daños por fuego en toda la estructura del semirremolque.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Sur
	Hacia	Norte

VEHÍCULO 2	DOMINIO: NO APLICA	TIPO: Automóvil
Denominación	M1: Vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de OCHO (8) asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg).	
Marca	Volkswagen	
Modelo	Voyage	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Sur
	Hacia	Norte
Daños	A determinar	

VEHÍCULO 3	DOMINIO: NO APLICA	TIPO: Camioneta Pick Up
Denominación	N1: Vehículo automotor que tenga, por lo menos, CUATRO (4) ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg).	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Uso	Oficial	
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Norte
	Hacia	Sur
Daños	Daños en sector frontal. Daños por fuego en toda la estructura	



VEHÍCULO 4	DOMINIO: A DETERMINAR	TIPO: Camión tractor
Denominación	A determinar	
Marca / Modelo	Fiat	
Tipo de caja	Tractor	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Resultado	A determinar
	Estado	A determinar
	DOMINIO: A DETERMINAR	TIPO: Semirremolque
Denominación	A determinar	
Marca / Modelo	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Resultado	A determinar
	Estado	A determinar
Daños	Destrucción total del tractor; daños en sector frontal y trasero del semirremolque. Daños por fuego en toda la estructura.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Bebidas
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Sur
	Hacia	Norte

VEHÍCULO 5	DOMINIO: MLX432	TIPO: Camión tractor
Denominación	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
Marca / Modelo	FORD / CARGO 1932	



Tipo de caja	Tractor	
Clase de carga habilitada	CP - Carga propia; CI - Carga internacional.	
Año modelo	2013	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	31/3/2021
	Vencimiento	31/3/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
	DOMINIO: FDI625	TIPO: Semirremolque
Denominación	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
Marca / Modelo	Randon / BO-SR-02-22	
Tipo de caja	A determinar	
Clase de carga habilitada	CI - Carga internacional; CP - Carga propia.	
Año modelo	2005	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	26/7/2021
	Vencimiento	26/7/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Lateral izquierdo	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Cereal (maíz)
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Norte
	Hacia	Sur

VEHÍCULO 6	DOMINIO: A DETERMINAR	TIPO: Camión tractor
Denominación	A determinar	
Marca / Modelo	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Resultado	A determinar



	Estado	A determinar
	DOMINIO: LJF759	TIPO: Semirremolque
Denominación	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
Marca / Modelo	Sola y Brusa / 06819ABV2MN03	
Tipo de caja	A determinar	
Clase de carga habilitada	CMG - Carga masiva o a granel; CP - Carga propia; CF - Carga fraccionada.	
Año modelo	2012	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	9/1/2021
	Vencimiento	9/1/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Destrucción total de tractor; daños en sector frontal del semirremolque. Daños por fuego en toda la estructura.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	Sin carga
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Jurisdicción	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Sur
	Hacia	Norte

VEHÍCULO 7	DOMINIO: 4122GGG	TIPO: Camión tractor
Denominación	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
Marca / Modelo	Volvo	
Tipo de caja	Tractor	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	2010	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Resultado	A determinar
	Estado	A determinar
	DOMINIO: 4122GGG	TIPO: Cisterna
Denominación	A determinar	
Marca / Modelo	NOMA	



Tipo de caja	Tanque/Cisterna	
Clase de carga habilitada	A determinar	
Año modelo	2000	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Resultado	A determinar
	Estado	A determinar
Daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Si
	Carga transportada	Combustible
	Origen	Buenos Aires
	Destino	Bolivia
	Jurisdicción	Internacional
Sentido de circulación	Vía	RN34
	Desde	Sur
	Hacia	Norte

CONDUCTORES INVOLUCRADOS

Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categorías	Estado
Vehículo 1	Masculino	35	AD	Mercancías Peligrosas Cargas Generales	Vigente
Vehículo 2	Masculino	AD	AD	NC ²	NC
Vehículo 3	Femenino	46	AD	NC	NC
Vehículo 4	Masculino	AD	AD	AD	AD
Vehículo 5	Masculino	33	AD	Cargas Generales	Vigente
Vehículo 6	A determinar	AD	AD	AD	AD
Vehículo 7	Masculino	AD	AD	AD	AD

OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS

	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
	A determinar	A determinar	AD	AD	AD

MEDIO

Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	NC
Material división física	NC

² NC= No corresponde



Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	A determinar
Semáforo	No

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Fuente: <http://movilquique.com.ar/index.php/regionales/38695-las-imagenes-del-fuerte-accidente-de-la-ruta-nacional-34-en-el-km-399.html>



Fuente: <http://movilquique.com.ar/index.php/regionales/38695-las-imagenes-del-fuerte-accidente-de-la-ruta-nacional-34-en-el-km-399.html>



Fuente: Corredores Viales



Fuente: Corredores Viales

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Fuentes de información consultadas

- ANSV
- CNRT
- Corredores Viales - Seguridad Vial "Ceres"
- Gendarmería Nacional - Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela"
- Policía de Santa Fe
- Policía de Seguridad Vial - PSF

Se solicita información

- ANSV
- Policía de Santa Fe