



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-20210902-50-43	Accidente automotor	02/09/2021	09:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1.167
Localidad / Partido	Polvaredas, Las Heras
Provincia	Mendoza
Coordenadas geográficas	-32.7338351,-69.5671434

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: VUELCO
<p>El día jueves 2 de septiembre de 2021, a las 09:00 horas aproximadamente, el camión Mercedes Benz, tipo mosquito, dominio JHBK95 de origen chileno, que transportaba 8 pick up Toyota Hilux 0 km, circulaba por Ruta Nacional 7 en sentido norte-sur (en el kilómetro del suceso) con destino a la República de Chile. A la altura del denominado "puente Cortaderas", donde existe una curva y un puente que cruza el Arroyo Cortaderas, por causas que se buscan determinar, el chofer del camión habría perdido el control efectivo del rodado y volcó sobre su lateral derecho, atravesando y obstruyendo los dos carriles de circulación. Como consecuencia del vuelco la cabina del camión sufrió daños estructurales y las pick up transportadas sufrieron daños materiales totales, incluso una de ellas cayó al precipicio quedó sobre el arroyo seco. Hasta el momento no se obtuvieron indicios que presuman la participación de terceros.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	0	0	1
Pasajeros/Ocupantes	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	1

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Camión	Transporte internacional de cargas por carretera	1
Total		1

ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Policía	Policía de Mendoza
Gendarmería	Gendarmería Nacional Argentina
Vialidad Nacional	Dirección Nacional de Vialidad, 4° Distrito
Tránsito municipal	Guardia Urbana Municipal Las Heras. Delegación Uspallata
Ambulancia	Servicio de Emergencias Coordinado



NOTIFICACIÓN			
<b>FECHA</b>	03/09/2021	<b>Hora</b>	09:40
<b>Fuente</b>	Prensa		

<b>VEHÍCULO 1</b>	<b>DOMINIO: JHBK95 TIPO: Camión tractor</b>	
<b>Denominación</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).	
<b>Marca / Modelo</b>	Mercedes Benz, AXOR 1936 (tipo "mosquito")	
<b>Tipo de caja</b>	A determinar	
<b>Clase de carga habilitada</b>	CI - Carga internacional	
<b>Año modelo</b>	2017	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	A determinar
	<b>Realizada</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar
	<b>Resultado</b>	A determinar
	<b>Estado</b>	A determinar
<b>Carga transportada</b>	N/C	
<b>Daños</b>	A determinar	
	<b>DOMINIO: JE2055 TIPO: Semirremolque</b>	
<b>Denominación</b>	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a DIEZ MIL KILOGRAMOS (10.000 kg).	
<b>Marca / Modelo</b>	F.X.V.	
<b>Tipo de caja</b>	Caja abierta	
<b>Clase de carga habilitada</b>	CI - Carga internacional	
<b>Año modelo</b>	2010	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	A determinar
	<b>Realizada</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar
	<b>Resultado</b>	A determinar
	<b>Estado</b>	A determinar
<b>Carga transportada</b>	8 vehículos tipo pick ups 0 km color bordó	
<b>Daños</b>	A determinar.	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Tipo de servicio</b>	Cargas internacional general
	<b>Origen</b>	República Argentina
	<b>Destino</b>	República de Chile
	<b>Jurisdicción</b>	Internacional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional
	<b>Desde</b>	Norte
	<b>Hacia</b>	Sur



CONDUCTORES INVOLUCRADOS					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	39	Lesionado	A5, A3, B (*)	Vigente


OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS					
	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

MEDIO	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Puente / Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Luminosidad	Diurno. Sin iluminación artificial
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Ninguna
Señalización	Sí
Semáforo	No

#### FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Fuente: GUM Uspallata LH



Fuente: GUM Uspallata LH

#### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

##### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
- Guardia Urbana Municipal (GUM) Las Heras. Delegación Uspallata.
- Prensa: Infobae, Los Andes, Uno y MDZ.

##### Se solicita información

- Guardia Urbana Municipal de Las Heras.
- Juzgado Vial Municipal de Las Heras.
- Policía de Mendoza.
- Gendarmería Nacional Argentina.

N/C: No corresponde.

(\*): Licencia de conducir habilitante de la República de Chile (No aplica a la LINTI).