



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210915-06-45	Accidente automotor	15/09/2021	03:30

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Autovía Ruta Provincial 2, kilómetro 95 (+730)
Localidad / Partido	Chascomús
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	35°21'26.9"S 58°03'03.1"O

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: COLISIÓN MÚLTIPLE
<p>El suceso ocurrió el miércoles 15 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 03:30, en una zona rural del partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires, sobre la Autovía Ruta Provincial 2, kilómetro 95,730 en el sentido de circulación norte-sur (hacia la ciudad de Chascomús). Por motivos que continúan bajo investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz Actros 2041 con semirremolque Hermann que transportaba cargas generales (productos de cervecería embotellada en cajones), un midibús Mercedes Benz con carga general variada de aparente uso particular y un automóvil particular Dodge Journey con un batán (de eje simple) cargado con electrodomésticos. A causa de los impactos, el midibús concluyó su desplazamiento volcado sobre su lateral izquierdo sobre la calzada, en tanto que el camión con semirremolque y el automóvil Dodge Journey realizaron derrapes con giro antihorario, trasladándose en dirección hacia los campos contiguos. El vehículo de mayor porte arribó a su punto de reposo volcado sobre su lateral izquierdo, y el de menor porte sobre su techo, ambos con su frente orientado hacia el cardinal norte (opuesto a su circulación original). Como resultado, se reportaron seis personas lesionadas y un fallecido, menor de edad.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	3	0	0	3
Pasajeros/Ocupante	1	3	0	0	4
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	6	0	0	7

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Camión con semirremolque	Cargas generales - jurisdicción provincial	1
Midibús	No aplica – Particular	1
Automóvil con batán	No aplica – Particular	1
Total		3



ORGANISMOS INTERVINIENTES	
Fiscalía	UFID 10, Chascomús
Policía	Superintendencia de Seguridad Vial
	Departamento Zona Operativa Vial IV Dolores
	Destacamento Vial Chascomús
	Delegación Departamental de Policía Científica de Dolores
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Chascomús
Ambulancias	SAME Provincia y AUBASA
Concesión vial	AUBASA

NOTIFICACIÓN			
Fecha	15/09/2021	Hora	08:44
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) – JST.		

VEHÍCULO 1	DOMINIO: AB594PK TIPO: Camión tractor	
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca / Modelo	MERCEDES BENZ ACTROS 2041	
Tipo de caja	CCG	
Clase de carga	CMG CP CF	
Año modelo	2017	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo:	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada:	02/03/2021
	Vencimiento:	02/03/2022
	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Daños	Mayor afectación en sectores anterior y lateral izquierdo	
	DOMINIO: JDZ239 TIPO: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg).	
Marca / Modelo	HERMANN S.PA.3E.71	
Tipo de caja	CCF	
Clase de carga	CF CP CMG	
Año modelo	2010	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo:	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada:	10/07/2021
	Vencimiento:	10/07/2022



	Resultado:	Apto
	Estado:	Vigente
Daños	Mayor afectación en sectores anterior, posterior, superior y lateral izquierdo.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Productos de cervecería embotellada y en cajones
	Origen	Zárate, provincia de Buenos Aires
	Destino	Valeria del Mar, provincia de Buenos Aires
	Jurisdicción	Provincial
Sentido de circulación	Vía	Autovía Ruta Provincial 2
	Desde	Río Samborombón
	Hacia	Ciudad de Chascomús

VEHÍCULO 2	TIPO: Midibús	
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos 5.000 kg.	
Observaciones	El vehículo antiguamente funcionaba como categoría M3 para transporte escolar. Actualmente se advierte adaptado para traslado de cargas, sin asientos para pasajeros, posible uso particular (a determinar). Última RTO (pasajeros) vencida en 2010.	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	A determinar	
Uso	A determinar	
Sentido de circulación	Vía	Autovía Ruta Provincial 2
	Desde	Río Samborombón
	Hacia	Ciudad de Chascomús
Daños	Mayor afectación en sectores posterior y lateral izquierdo.	

VEHÍCULO 3	TIPO: Automóvil SUV	
Categoría	Familiar / rural (M1) con batán (O1).	
Marca	Dodge	
Modelo	Journey	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Autovía Ruta Provincial 2
	Desde	Río Samborombón
	Hacia	Ciudad de Chascomús
Daños	Mayor afectación en sectores izquierdo, posterior y superior (M1). Mayor afectación en sector izquierdo (O1).	



CONDUCTORES INVOLUCRADOS					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	37	Lesionado	Cargas Generales	Vigente
Vehículo 2	M	47	Lesionado	A determinar	
Vehículo 3	M	35	Lesionado	No aplica	

OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS					
	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
1	Ocupante	Vehículo 2	F	45	Lesionada
2	Ocupante	Vehículo 3	F	35	Lesionado
3	Ocupante	Vehículo 3	M	6	Lesionado
4	Ocupante	Vehículo 3	M	4 meses	Fallecido

MEDIO	
Tipo	Autovía Ruta Provincial
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación - Tramo recto
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Cantero central de pasto
Luminosidad	No (horario nocturno, sin alumbrado público)
Estado meteorológico	Nebolina leve (sin restricción de visibilidad significativa)
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Retome en cantero central, 74 m al norte del lugar del suceso

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO

<p>Figura 1. Imagen aérea de las posiciones finales de los vehículos. Fuente: video de transmisión televisiva de TELEFE (Televisión Federal S.A.) publicado en Twitter.</p>



OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Fuentes de información consultadas:
<ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional de Regulación del Transporte• Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte• Agencia Nacional de Seguridad Vial
Se solicita información:
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalía interviniente• Empresa transportista