



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-210915-02-46	Accidente automotor	15/09/2021	08:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Calle Matienzo intersección con calle Zapiola
Localidad / Partido	Colegiales
Provincia	CABA
Coordenadas geográficas	-34.2002979,-58.9372094

RESEÑA	TIPO DE EVENTO: COLISIÓN LATERAL
<p>El vehículo de transporte escolar (vehículo 1) dominio FKY 559 circulaba por la calle Matienzo, con sentido hacia la intersección con calle Zapiola, con 10 personas a bordo, el conductor y nueve menores de edad. Al llegar a la intersección con calle Zapiola, el transporte escolar es colisionado en el sector posterior oblicuo derecho con el sector frontal del vehículo 2 (particular) que circulaba por calle Zapiola. A raíz de dicho impacto, el vehículo 1 realizó un vuelco desplazándose sobre la calzada de calle Matienzo hasta detenerse con un segundo impacto entre el techo del vehículo 1 y el sector posterior oblicuo izquierdo de un vehículo que se encontraba estacionado (vehículo 3) sobre el lado derecho de la calle Matienzo, atravesando la calle Zapiola. Como consecuencia del accidente, 11 personas resultaron con lesiones, de las cuales 9 eran menores de edad.</p>	

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	0	0	2
Pasajeros/Ocupante	0	9	0	0	9
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>



<b>PARTICIPANTES</b>	<b>TIPO DE SERVICIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Micrómnibus</b>	Transporte escolar de pasajeros	<b>1</b>
<b>Automóvil</b>	Particular	<b>1</b>
<b>Automóvil</b>	Particular (estacionado)	<b>1</b>
<b>Total</b>		<b>3</b>

<b>ORGANISMOS INTERVINIENTES</b>	
<b>Policía</b>	Policía de Ciudad de Buenos Aires, Comuna 13, CABA.
<b>Fiscalía</b>	Unidad Penal, Contravencional y Faltas 7
<b>Bomberos</b>	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<b>NOTIFICACIÓN</b>			
<b>Fecha</b>	15/09/2021	<b>Hora</b>	09:45
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		



VEHÍCULO 1		DOMINIO: FKY 559 TIPO: Micrómnibus	
Denominación	M2: Cantidad de asientos menor o igual a 15 (quince).		
Marca / Modelo	Fiat Ducato		
Año modelo	Se desconoce		
Cantidad de asientos	12 (doce)		
Clase de pasajeros	9 (nueve)		
Empresa	A determinar		
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo:	A determinar	
	Realizada:	A determinar	
	Vencimiento:	A determinar	
	Resultado:	A determinar	
	Estado:	A determinar	
Daños	Sector lateral izquierdo		
Servicio	Ocasión de servicio	Sí	
	Tipo	Transporte de escolares	
	Origen	A determinar	
	Destino	A determinar	
	Jurisdicción	A determinar	
Sentido de circulación	Vía	Calle Matienzo	
	Desde	Calle Conesa	
	Hacia	Calle Zapiola	

VEHÍCULO 2		DOMINIO: A determinar	TIPO: Automóvil
Denominación:	M1: Sedán		
Marca	Jeep		
Modelo:	Renegade		
Uso:	Particular		
Sentido de circulación	Vía	Zapiola	
	Desde	Av. Jorge Newbery	
	Hacia	Calle Matienzo	
Daños	Sector frontal		



<b>VEHÍCULO 3</b>	<b>DOMINIO:</b> TRX 999	<b>TIPO:</b> Automóvil
<b>Denominación:</b>	M1: Sedán	
<b>Marca</b>	Peugeot	
<b>Modelo:</b>	207	
<b>Uso:</b>	Particular	
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Estacionado sobre calle Matienzo
	<b>Desde</b>	No aplica
	<b>Hacia</b>	No aplica
<b>Daños</b>	Sector posterior oblicuo izquierdo	

<b>CONDUCTORES INVOLUCRADOS</b>					
<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>	<b>LiNTI</b>	
				<b>Categoría</b>	<b>Estado</b>
Vehículo 1	F	A/D	Lesionado	A/D	A/D
Vehículo 2	M	A/D	Lesionado	N/A	N/A

(\*) N/A: No aplica, A/D: A determinar

<b>OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS</b>					
	<b>Ocupante/pasajero</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
9	Pasajeros	Vehículo 1	A/D	A/D	Lesionados

<b>MEDIO</b>	
<b>Tipo</b>	Calle
<b>Configuración</b>	Intersección
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	No posee
<b>Material división física</b>	No aplica
<b>Luminosidad</b>	Luz natural
<b>Estado meteorológico</b>	Despejado
<b>Restricción de tránsito</b>	Sin restricción
<b>Señalización</b>	Horizontal
<b>Semáforo</b>	No posee



### FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Figura 1. Captura de cámara de seguridad posición de los vehículos 1 y 3. Fuente: JST CCR.

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

#### Fuentes de información consultadas:

- Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comisaría 13-C
- Fiscalía Unidad Penal, Contravencional y Faltas 7 (PCyF)

#### Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial