



Informe Básico de Suceso Automotor	
ID	EX-2021-92990458-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	29/09/2021	02:30
Lugar	Ruta Nacional 9/34 – Kilómetro 1525	
Departamento	General Güemes	
Provincia	Salta	
Coordenadas geográficas	24°57'49.9"S 64°59'19.1"O	

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance
<p>El suceso tuvo lugar en el kilómetro 1525 de la Ruta Nacional 9/34, departamento de General Güemes, a las 2:30, aproximadamente. Un ómnibus de larga distancia (V.1.) que circulaba con sentido de sur a norte por el carril derecho de la ruta colisionó con un camión con semirremolque (V.2.) que se desplazaba por la misma vía y en el mismo sentido. Producto del impacto ambos vehículos quedaron enganchados y el camión continuó su marcha hasta estacionarse más adelante y sobre la banquina adyacente con el ómnibus acoplado a su semirremolque. Se reportaron lesionados el conductor, el acompañante y 5 pasajeros del ómnibus. El conductor y el acompañante del camión resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductores	0	2	2	0	4
Pasajeros	0	5	2	0	7
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	7	4	0	11

Participantes	Tipo de servicio	Total
Colectivo larga distancia de doble piso	Transporte Interjurisdiccional de pasajeros	1
Camión con semirremolque	Transporte Interjurisdiccional de cargas	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal de General Güemes
Policía	Comisaría 11, General Güemes



	Destacamento Cobos
	Gabinete de Reconstrucción Criminal, General Güemes
Bomberos	Voluntarios Manuel Belgrano
	Voluntarios General Güemes
Gendarmería Nacional Argentina	Puesto Cabeza de Buey
Corredores Viales	Seguridad Vial, peaje Cabeza de Buey
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Seguridad Vial
Ambulancia	Hospital Castellanos, General Güemes

Notificación		
Fecha y hora	29/09/2021	12:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) - JST	

Vehículo 1	Dominio: AD126FO	Tipo: ómnibus
Categoría	M3: Ómnibus larga distancia de doble piso	
Carrocería	Marco Polo	
Chasis	Scania K 400 B 6X2 Euro V	
Servicio	Público, turismo nacional	
Año modelo	2019	
Cantidad de asientos	59	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional de pasajeros
	Realizada	14/05/2021
	Vencimiento	14/11/2021
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Sector frontal, con mayor incidencia en zona derecha	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Origen	San Miguel de Tucumán
	Destino	San Salvador de Jujuy
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN 9/34
	Desde	ciudad de Metán
	Hacia	ciudad de General Güemes

Vehículo 2	Dominio: KKV616	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	



Marca / Modelo	Scania P410 B6X4	
Clases de carga	CG	
Año modelo	2011	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional de Cargas
	Realizada	24/06/2021
	Vencimiento	24/06/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Sin daños	
Dominio: AB883LV		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas	
Marca / Modelo	Marcelini SRB12N2	
Clases de carga	CG	
Año modelo	2017	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Realizada	18/11/2020
	Vencimiento	18/11/2021
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
Daños	Sector posterior izquierdo de caja, neumáticos duales posteriores derechos	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Yeso
	Origen	Rosario de la Frontera (Salta)
	Destino	Puesto Viejo (Jujuy)
	Jurisdicción	Nacional

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	36	Lesionado	Cargas generales	Vigente
				Pasajeros (A2LD, A2OL, A2TR)	
Vehículo 2	M	30	Ileso	A determinar	

Acompañantes involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	48	Lesionado	Pasajeros (A2LD, A2OL, A2TR)	Vigente
Vehículo 2	M	66	Ileso	A determinar	



Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Horario nocturno. Sin iluminación artificial.
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No aplica

Fotografías del suceso



Figura 1. Fotografías de las posiciones finales de ambos vehículos involucrados y de las zonas de impactos. Fuente: Red social Facebook, [Bomberos Voluntarios General Güemes](#), 2021.



Figura 2. Fotografía con vista sur-norte de la ruta donde se observa la zona de impacto entre los vehículos sobre el carril derecho y la huella de neumático dejada por el semirremolque del camión. Fuente: JST.



Observaciones y datos complementarios
Se realizaron consultas a bases de datos públicas donde se corroboró RTO, RUTA, LiNTI.
Se solicitó información
<ul style="list-style-type: none">• Fiscalía Penal de Güemes.• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).• Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).