

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	03/11/2019	Fecha UTC:	03/11/2019
Hora local:	17.40	Hora UTC:	20.40
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeródromo General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 40' 29" S - 59° 2' 21" W		
Elevación (ft):	91		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En la fase de ascenso inicial la aeronave experimentó pérdida de potencia e impactó contra el terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo			2			2
Total			2			2

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	S/D		
Modelo:	S/D	S/N:	
Operador:	Particular		
Propietario:	Particular		
Matrícula:	S/D		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ascenso inicial
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de prueba
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeródromo General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)
Lugar de destino:	Aeródromo General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)