## JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

## **INFORME BASICO**

Fecha Publicación: 03/06/2019

País del suceso: Argen	tina		
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	25/05/2019	Fecha UTC:	25/05/2019
Hora local:	14.20	Hora UTC:	17.20
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona rural Río Segundo (Provincia de Córdoba)		
Ubicación:	31° 46' 29" S - 64° 6' 21" W		
Elevación (ft):	1.200		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

Durante la fase de aterrizaje la aeronave sufrió un contacto anormal con la pista.

## Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

## Aeronave Nº 1:



	1		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Pipistrel		
Modelo:	Virus-SW	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-S036		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

<sup>\*</sup> La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:		
Mercancías peligrosas:		
Fase de vuelo:	Aterrizaje	
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación	
Alcance de operación:	Nacional	
Lugar de origen:	Aeródromo Coronel Olmedo (Provincia de Córdoba)	
Lugar de destino:	Campo eventual	

<sup>\*</sup> La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.