



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-109427816- -APN-DINISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/11/2021	Hora	09:32
Lugar	Autopista Ruta Nacional 9, kilómetro 44,147		
Localidad / Partido	Ingeniero Maschwitz, Escobar		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-36.1124, -58.5639		

Reseña	Tipo de evento: Colisión y vuelvco
<p>El suceso ocurrió el miércoles 10 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 09:32, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, sobre la Autopista Ruta Nacional 9, kilómetro 44,147, en el sentido de circulación sureste- noroeste (hacia la ciudad de Campana). Por causas que son motivos de investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz 1114 (Vehículo 1) que transportaba productos alimenticios, y un Renault Megane (Vehículo 2). El Vehículo 1 alcanzó e impactó al Vehículo 2 que circulaba por el carril central de la autopista. El Vehículo 1 luego de colisionar al Vehículo 2, volcó hacia su lateral derecho sobre el carril rápido, donde obtuvo su posición de reposo. Se reportaron una persona lesionada y una persona fallecida.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	1	0	2
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	1	0	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Camión	Cargas generales, jurisdicción nacional	1
Automóvil particular	No	1
<b>Total</b>		<b>2</b>



Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 5, Escobar
Policía	Comisaria 2, Ingeniero Maschwitz
Bomberos	No
Ambulancia	SAME Provincial
Concesión vial	AUSOL
Morgue	Policial
Municipalidad - Grúas	No

Notificación			
Fecha	10/11/2021	Hora	10:35
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: WLS059	Tipo: Camión
Categoría	N2: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg), pero inferior o igual a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LO 1114/48	
Año	1981	
Tipo de caja	CAG	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte interjurisdiccional (cargas)
	Realizada	17/05/2021
	Vencimiento	17/11/2021
RUTA	Resultado	Inscripto
	Clase de carga habilitada	Transportista de Carga Masiva o a Granel/ Carga Propia/ Carga Fraccionada
	Tipo de transportista	Carga Individual
Daños	Lateral derecho por vuelco e impacto contra barreras de contención <i>flex beam</i> . Techo por impacto contra poste de iluminación	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Frutas y verduras



	<b>Origen</b>	Mercado central de Buenos Aires, Tapiales, Buenos Aires
	<b>Destino</b>	Escobar, Buenos Aires
	<b>Jurisdicción</b>	Provincial
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Autopista Ruta Nacional 9
	<b>Desde</b>	Sureste
	<b>Hacia</b>	Noroeste

<b>Vehículo 3 (particular)</b>	<b>Tipo:</b> Sedan
<b>Categoría</b>	M1: Vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de 8 asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg)
<b>Marca</b>	Renault
<b>Modelo</b>	Megane RN TRI AA 16V F2
<b>Año modelo</b>	2002
<b>Uso</b>	Privado
<b>Daños</b>	Sector trasero

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>	<b>LiNTI</b>	
				<b>Categoría</b>	<b>Estado</b>
Vehículo 1	Masculino	38	Lesionado	Cargas generales	Vigente
Vehículo 2	Masculino	58	Ileso	No aplica	No aplica

<b>Otras personas involucradas</b>				
<b>Acompañante/pasajero</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Acompañante	Vehículo 1	Masculino	23	Fallecido

<b>Medio</b>	
<b>Tipo</b>	Autopista Ruta Nacional
<b>Configuración</b>	Recta
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	Sí
<b>Material división física</b>	Protecciones de tipo <u>flex beam</u>
<b>Luminosidad</b>	Luz natural
<b>Estado meteorológico</b>	Bueno
<b>Restricción de tránsito</b>	Sí
<b>Señalización</b>	Horizontal y vertical
<b>Semáforo</b>	No



### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1 y rastros producidos por el Vehículo 1 en el suceso. Fuente: [Letras de Garin](#) y JST, año. 2021

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional Reguladora de Transporte
- Registro Único de Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

#### Solicitud de información

- Concesionaria AUSOL