



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-114184449- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Fecha	12/11/21	Hora	13:00
Lugar	Ruta Nacional A008, kilómetro 15		
Localidad / Partido	Rosario		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	32°59'16.8"S 60°42'21.2"O		

Reseña	Tipo de evento: Colisión por alcance y embestimiento
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional A008, a la altura del kilómetro 15, en la ciudad de Rosario, aproximadamente a las 13:00. El camión con semirremolque, dominios VJG380 y AEV154 (Vehículo 1), colisionó por alcance a la camioneta Ford Ranger (Vehículo 2) y embistió al conductor y un acompañante del Renault 12 (Vehículo 3) que se encontraban fuera del vehículo, de pie sobre la calzada, mientras estos dos últimos vehículos se encontraban detenidos sobre la calzada. El Vehículo 1 arrastró al Vehículo 2, atravesando el cantero central e invadiendo los carriles de circulación en sentido contrario, y provocó daños en las barreras laterales y luminarias del lugar. Como consecuencia del suceso, los conductores de los tres vehículos y sus acompañantes tuvieron lesiones, excepto por tres acompañantes del Vehículo 3, que resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	3	0	0	3
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	2	3	0	5
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	5	3	0	8

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Automóvil sedán	No aplica	1
Camioneta <i>pick up</i>	No aplica	1
Camión con semirremolque	Cargas generales, jurisdicción provincial	1
Total		3



Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría 32
Bomberos	A determinar
Ambulancia	SIES
Concesión vial	A determinar

Notificación			
Fecha	12/11/21	Hora	13:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1	Dominio: VJG380	Tipo: Tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca / Modelo	FIAT / 619 N1	
Tipo de caja	Tractor	
Año modelo	1992	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	28/08/2021
	Vencimiento	28/02/2022
RUTA	Resultado	Inscripto
	Clase de carga habilitada	Carga Propia. Carga Masiva o a Granel
	Tipo de transportista	Fletero
Daños	Impacto en sector anterior. Daños en ambos laterales. Neumático delantero derecho descalzado	
	Dominio: AEV154	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg)	
Marca / Modelo	HELVETICA / P.C. 25 TT 2E	
Tipo de caja	Caja abierta	
Clase de carga habilitada	Carga Propia. Carga Masiva o a Granel	
Año modelo	1995	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	23/08/2021
	Vencimiento	23/02/2022
RUTA	Resultado	Inscripto
	Clase de carga habilitada	Carga Propia. Carga Masiva o a Granel



	Tipo de transportista	Fletero
Daños	Daños por movimiento de carga en sector anterior derecho y en barandas volcables	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Palanquillas de acero
	Origen	Rosario, Santa Fe
	Destino	Pérez, Santa Fe
	Jurisdicción	Provincial
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional A008
	Desde	Sur
	Hacia	Norte

Vehículo 2	Tipo: <i>Pick up</i>
Categoría	N1: Vehículo automotor que tenga, por lo menos, 4 ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg)
Marca	Ford
Modelo	Ranger DC 4X2 XLS 3.2L
Año modelo	2020
Uso	Particular
Daños	Impacto en sector anterior derecho. Daños en toda la estructura

Vehículo 3	Tipo: Sedán
Categoría	M1: Vehículo para transporte de pasajeros, que no contengan más de 8 asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg)
Marca	Renault
Modelo	12 TL
Año modelo	1991
Uso	Particular
Daños	A determinar

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	45	Lesionado	A determinar	A determinar
Vehículo 2	Masculino	68	Lesionado	No aplica	No aplica
Vehículo 3	Masculino	18	Lesionado	No aplica	No aplica



Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante	Vehículo 2	M	47	Lesionado
Acompañante	Vehículo 3	M	17	Lesionado
Acompañante	Vehículo 3	F	34	Ilesa
Acompañante	Vehículo 3	F	6	Ilesa
Acompañante	Vehículo 3	F	13	Ilesa

Medio	
Tipo	Autopista Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Sí
Material división física	Barreras semirrígidas
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Tránsito restringido

Fotografías del suceso





Figura 1. Daños de los tres vehículos involucrados en sus posiciones finales. Fuente: JST, 2021.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor