

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	21/02/2019	Fecha UTC:	21/02/2019
Hora local:	9.30	Hora UTC:	12.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Zona Rural Campichuelo		
Ubicación:	22° 55' 13" S - 64° 2' 59" W		
Elevación (ft):	1.433		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante el ingreso al campo para la aplicación del producto la aeronave embistió una antena, lo cual le produjo daños que obligaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Air Tractor		
Modelo:	AT-502-B	S/N:	
Operador:	CIA. Aérea del Oeste S.R.L.		
Propietario:	CIA. Aérea del Oeste S.R.L.		
Matrícula:	LV-WXI		
Licencia de piloto al mando:	AER		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	█
Mercancías peligrosas:	█
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Agrícola
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	█
Lugar de destino:	█