



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-25027463- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	15/03/22	Hora	05:30
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 311		
Localidad, Partido	Comuna de Monigotes		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-30.491288, -61.632097		

Notificación			
Fecha	15/03/22	Hora	07:19
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 311, entre las localidades de Monigotes y Las Palmeras, provincia de Santa Fe, aproximadamente a las 5:30. Un ómnibus de doble piso, dominio MOO300 (Vehículo 1), transitaba en sentido sur-norte y, por causas que aún se desconocen, colisionó frontalmente con una camioneta <i>pick-up</i> de uso particular (Vehículo 2). Como consecuencia del suceso, los cuatro ocupantes del Vehículo 2 resultaron con lesiones de diversa consideración, mientras que ambos conductores y los 30 pasajeros del Vehículo 1 resultaron ilesos.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	1	0	2
Pasajero	0	0	30	0	30
Acompañante	0	0	1	0	1
Otros	0	3	0	0	3
Total	0	4	32	0	36

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1



Vehículo 2	No aplica	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal San Cristóbal, Fiscalía Regional 5, Rafaela
Policía	Comisaría 15 Monigotes
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Arrufo
Ambulancia	SIES Monigotes
Concesión vial	Seguridad Vial Ceres, Corredores Viales SA
Grúas	A determinar
Gendarmería	Escuadrón Seguridad Vial Rafaela

Vehículo 1	Dominio: MOO300	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5000 kg	
Carrocería	Marca	Rossi SRL
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O-500 RSD
Año	2013	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	14/01/2022
	Vencimiento	14/07/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	58	
Empresa	Piru Tur SRL	
Interno	7	
Seguro	Vencimiento	02/03/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	No aplica
	Clase y modalidad	No aplica
	Lista de pasajeros	No aplica
	Origen	No aplica
	Destino	No aplica
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Las Palmeras
	Hacia	Monigotes
Daños	Daños por impacto en sector anterior y lateral izquierdo. Daños en parabrisas y espejo retrovisor izquierdo.	



Vehículo 2	Tipo: <i>Pick-up</i>	
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, 4 ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los 3500 kg	
Marca	Renault	
Modelo	Duster Oroch Outsider 1.6	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 34
	Desde	Monigotes
	Hacia	Las Palmeras
Daños	Daños por impacto en zona anterior y lateral izquierda. Daños por cortes de rescate.	

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Piru Tur SRL
Clase y modalidad	Turismo Nacional
Número de DUT	564679
Fecha inicio de servicio	12/03/2022
Fecha fin de servicio	15/03/2022
Origen	San Ramón de la Nueva Orán, Salta
Destino	Lomas de Zamora, Buenos Aires
Conductor	
Declarado	A determinar
Empresa contratante	
Nombre	Particular

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Número de empresa	70039
Fecha de inscripción	17/09/2018
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	A determinar	lleso



Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	M	A determinar	Ileso
Conductor 3	Vehículo 2	Conductor particular	M	A determinar	Lesionado

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Habilitaciones Conductor 2		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Otras personas involucradas					
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Género	Edad	Estado
30	Vehículo 1	Pasajeros	A determinar	A determinar	Ilesos
3	Vehículo 2	Ocupantes	A determinar	A determinar	Lesionados

Medio	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No aplica
Material división física	No aplica
Luminosidad	Nocturnidad
Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Sí
Semáforo	No



Observaciones	No
----------------------	----

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [Ceres Diario](#), 2022.



Figura 2. Posición final del Vehículo 2. Fuente: [Ceres Diario](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Comisaría 15 Monigotes
- Unidad Fiscal San Cristóbal