



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-29752863-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/3/2022	Hora	4:00
Lugar	Ruta Provincial 6, kilómetro 96		
Localidad, Partido	Cañuelas		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-35.011121, -58.764001		

Notificación			
Fecha	25/3/2022	Hora	9:21
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despiste y vuelco
<p>El viernes 25 de marzo de 2022, aproximadamente a las 4:00, en el kilómetro 96 de la autovía Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, sobre el sentido de circulación noroeste-sudeste desde Luján hacia la RN 3, un camión con semirremolque tipo cisterna que transportaba solución de ácido clorhídrico (carga peligrosa) despistó hacia el cantero central de la vía y volcó sobre él. Producto del suceso, el conductor y único ocupante resultó fallecido y se produjo la fuga de parte del material transportado.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	0	0	1
Pasajero	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas peligrosas	Nacional	1
Total			1



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 Cañuelas
Fuerzas de Seguridad	Policía de la provincia de Buenos Aires: Comisaría Primera de Cañuelas, Comando de Cañuelas, Policía Vial, Policía Ecológica Gendarmería Nacional Argentina
Bomberos	Voluntarios de Cañuelas, General Rodríguez y Mercedes
Morgue	Cañuelas
Grúas	Sí
Otros	Petroquímica Río Tercero SA, Hazmat Argentina SA

Vehículo 1	Dominio: OXJ617	Tipo: Tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	BMO 695 versión ATRON 1634 S 45	
Año	2015	
Tipo de caja	Tractor	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	05/05/2021
	Vencimiento	05/05/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	14/10/2021
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Daños	Mayor afectación en sector superior y lateral izquierdo.	
	Dominio: AA296HL	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
Marca	Fangio	
Modelo	SRT3AC0000	
Año	2016	
Tipo de caja	Cisterna	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	29/04/2021
	Vencimiento	29/04/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	12/07/2021
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
Daños	Mayor afectación en lateral izquierdo y a determinar en cisterna.	



Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Solución de ácido clorhídrico
	Origen	Río Tercero, Córdoba
	Destino	Canning, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 6
	Desde	Luján
	Hacia	Ruta Nacional 3

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado RUTA	A299140
Fecha de inscripción	4/3/2015
Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Categoría del transportista	Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa

Conductores involucrados					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	49	Fallecido

Habilitaciones Conductor 1		
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LINTI	Categoría	Mercancías peligrosas, Cargas generales
	Vencimiento	30/11/2022

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Doble calzada, tramo recto con 2 carriles por sentido de circulación
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No



Observaciones

Puente en cruce de Arroyo de Castro, situado previo a la zona de salida de calzada, con barreras laterales (de hormigón y metálica) que contuvieron el despiste inicial. La calzada se hallaba seca.

Fotografías del suceso



Figura 1. Imagen tomada con sentido hacia la localidad de Luján, donde se observa el lugar del suceso y el vehículo involucrado en su posición final. Fuente: [TN](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía de la provincia de Buenos Aires y Bomberos Voluntarios consultados en el lugar del suceso.
- Bases de datos:
 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
 - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
 - Registro Único del Transporte Automotor
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

En proceso.