



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-67917952-APN-JST#MTR	2/7/2022	12:03	15:03

LUGAR Y FECHA DEL SUCESO	
Provincia:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Localidad/barrio:	Caballito
Calle y altura/intersección:	Paso a nivel (PAN), Av. Donato Álvarez, km 4, palo 15-16. Línea Sarmiento
Coordenadas geográficas:	34° 37' 26.4" S 58° 27' 17.3" W

Reseña:	Tipo: Accidente	Categoría: Colisión
<p>El suceso ocurrió el sábado 2 de julio de 2022 a las 12:03 (hora local), en la localidad de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vehículos involucrados fueron el tren con servicio 3591 de la operadora Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y un camión portador de volquetes, con matrícula AC609WZ.</p> <p>El accidente tuvo lugar mientras las barreras del PAN se encontraban bajas (activas). Un primer tren pasó el PAN por vía descendente (hacia la estación Retiro). Luego, un camión rompió las barreras, atravesó el PAN y colisionó con otro ferrocarril que transitaba por vía ascendente (hacia la estación Once). Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas.</p>		



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción:	A determinar
Material rodante:	A determinar
Servicio N.º:	Pasajeros / 3591
Formación:	A determinar
Marca y modelo:	A determinar
N.º de serie:	A determinar
Operador:	SOFSE
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Leves

VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Camión portavolquetes
Dominio:	AC 609 WZ
Carrocería:	A determinar
Chasis:	A determinar
Servicio tipo:	Transporte de volquetes
Año modelo:	A determinar
Cantidad de asientos:	A determinar
Operador:	Volquetes Las Olivas
Interno:	A determinar
Seguro:	A determinar
Revisión Técnica Obligatoria:	A determinar
Daños:	Estructurales en frente, cabina y ruedas traseras



PERSONAS LESIONADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

PERSONAS LESIONADAS - CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	1

OTRAS PERSONAS LESIONADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	1	0	0	1
Total	0	1	0	0	1

ENTORNO / AMBIENTAL

Tipo:	Paso a nivel
Configuración:	Barreras automáticas
Material superficie:	Asfalto
Luminosidad:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Estado meteorológico:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización:	Activa y pasiva
Semáforo:	Sin semáforo

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO

Figura 1. Situación previa al accidente

Fuente: [La Nación](#), 2 de julio 2022

Figura 2. Situación de colisión

Fuente: [La Nación](#), 2 de julio 2022

Figura 4. Estado del tren posterior al accidente

Fuente: JST, 2 de julio 2022



Figura 3. Estado del camión posterior al accidente

Fuente: JST, 2 de julio 2022



NOTIFICACIÓN			
Fecha:	2/7/2022	Hora:	12:08
Fuente:	SOFSE		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO			
Fecha:	2/7/2022	Hora:	13:47

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Las dos personas que resultaron lesionadas durante el suceso fueron el conductor del camión y un peatón que se encontraba en uno de los corralitos peatonales esperando habilitación de paso.