



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
132384476/22	INTERVENCIÓN	02/12/2022	21:18

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Internacional Ezeiza							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	48'	77"	S	58°	32'	17"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	UNK	2
En un vuelo de aviación comercial regular, proveniente del Aeropuerto Internacional El Dorado (Colombia), hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se produce la rotura del parabrisas.				

<b>Aeronave</b>	<b>Nº</b>	1	<b>MATRÍCULA</b>	N782AV	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Boeing	<b>Modelo</b>	787-8
<b>Nº Serie</b>		<b>PMD</b>	27001-272000kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	Avianca				
<b>Operador</b>	Avianca				

<b>Itinerario</b>	<b>FASE DE VUELO</b>	Crucero			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto Inter. El Dorado			<b>Código</b>	SKBO
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Inter. Ezeiza			<b>Código</b>	SAEZ
<b>Duración Vuelo</b>	06:00	<b>Nº Vuelo</b>	AV217	<b>MET</b>	
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	9	223	0	232
<b>Total</b>	9	223	0	232