



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
123151293/22	INTERVENCIÓN	11/11/2022	16:30

Lugar	Aeródromo Coronel Olmedo							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	31°	29'	16"	S	64°	08'	31"	W
Elevación / Altitud / FL	1416ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
Durante pruebas en tierra y sin intención de vuelo, el patín derecho del helicóptero cedió y se produjo un vuelco dinámico con daños de importancia en ambos rotores (principal y cola).				

Aeronave	Nº		MATRÍCULA	LV-X579	
Tipo	Helicóptero	Marca	Cicaré	Modelo	C8
Nº Serie		PMD	0 - 2250 kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador					

Itinerario	FASE DE VUELO			
Lugar de Salida	Aeródromo Coronel Olmedo		Código	SACD
Lugar de Destino			Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1