



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
88708570/21	ACCIDENTE	19/09/2021	18:25

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Aeródromo San Andrés de Giles							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	28'	13"	S	59°	25'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	167 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de trabajo aéreo de remolque de planeador, la aeronave remolcadora en la fase de aterrizaje experimentó el desprendimiento de la rueda del tren principal derecho y posteriormente capotó.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JYF	
Tipo	Avión	Marca	Aero Boero	Modelo	180
Nº Serie		PMD	0-2250 kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	AD San Andrés de Giles			Código	GIL
Lugar de Destino	AD San Andrés de Giles			Código	GIL
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Remolcado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	0	0	1
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1