



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica

Expediente	EX-2022-68486507- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha

Fecha	4/7/2022	Hora	6:40
Lugar	Ruta nacional 9, kilómetro 1583, La Higuera		
Departamento	Capital		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-24.794173, -65.288935		

Notificación

Fecha	4/7/2022	Hora	11:00
Fuente	Medio de prensa		

Reseña

Tipo de evento: Colisión por alcance

El suceso tuvo lugar en la RN 9, kilómetro 1583, departamento Capital, Salta, a las 6:40, aproximadamente. Por motivos que se encuentran bajo investigación, un camión Renault Premium 440 con semirremolque (Vehículo 1) que circulaba con sentido de este a oeste por la calzada de la ruta, embistió por alcance a otro camión Mercedes Benz Atego 1725 con acoplado (Vehículo 2) que lo antecedía y que circulaba por la misma vía y en el mismo sentido y dirección. El conductor del Vehículo 1 resultó lesionado.

Personas y resultados

Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	1	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	2	0	3



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Provincial	1
Total			2

Organismos intervinientes

Fiscalía	A determinar
Policía	Sub-Comisaría Autódromo DUR 1
	Departamento de Criminalística
Bomberos	De la Policía de Salta

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: IXD490	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	Premium 440 DXI	
Año	2010	
Tipo de caja	TRA	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	5/10/2021
	Vencimiento	5/10/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	25/11/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Chasis y cabina en su totalidad.	
Descripción de daños	Deformaciones, abolladuras, desprendimiento de cabina del chasis. Sistemas de dirección, suspensión y transmisión afectados. Otros.	
Dominio: IXR173		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Maldonado	
Modelo	SR-CA	
Año	2010	
Tipo de caja	SE	
Configuración de ejes	S1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	11/8/2021
	Vencimiento	11/8/2022



	Estado	Vigente
RUTA	Validación	3/3/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Materiales de construcción
	Origen	Santiago del Estero
	Destino	Salta
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	General Güemes
	Hacia	Ciudad de Salta

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: HLS363	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	Atego 1725	
Año	2008	
Tipo de caja	CCG	
Configuración de ejes	S1 - D1	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	11/6/2022
	Vencimiento	11/6/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	03/12/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: HKP225	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Navarro Hermanos	
Modelo/Año	2008	
Tipo de caja	AC	
Configuración de ejes	S1 - D2	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Realizada	11/6/2022
	Vencimiento	11/6/2023
	Estado	Vigente



RUTA	Validación	A determinar
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Deformación y abolladura de carrocería de caja y paragolpes. Destrucción de luces traseras izquierdas. Cortes en neumáticos de segundo eje posterior izquierdo. Otros.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maíz
	Origen	General Güemes
	Destino	Ciudad de Salta
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	General Güemes
	Hacia	Ciudad de Salta

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	373902
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Tráficos Especiales (T.T.E.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

Certificado RUTA	A593571
Fecha de inscripción	12/10/2017
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso



Habilitaciones del personal de conducción¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema		
	Clase		
	Vencimiento		
LiNTI	Categoría	A determinar	Cargas generales
	Vencimiento	A determinar	17/2/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Acompañante	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra cubierta con pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos luego del impacto. Fuente: [Diario El Tribuno](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA).
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

Solicitud de información

- Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales de Salta (OPRIV).
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
- Subcomisaría Autódromo DUR 1