



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO Nº 3

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-68028505- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	26/07/2021	22:45	01:45

LUGAR Y FECHA	
Lugar	P.A.N. DEL TEJAR
Localidad	GREGORIO DE LA FERRERE - PART. MATANZA
Provincia	BUENOS AIRES
Operadora / Línea	SOFSE BELGRANO SUR
Ubicación en el ramal	Km
	Palo
Coordenadas geográficas	S [GMS]
	W [GMS]
	34°45'22.3"S 58°36'03.7"W

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El accidente se desarrollo durante la noche, en un Paso a Nivel protegido por barreras automáticas.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	DISTRIBUIDA
Tipo de Material Rodante	COCHE DIESEL ELECTRICO (DMU)
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	PASAJEROS 7032
Marca Material Rodante	CNR
Modelo y Nº de Serie	DMU 1006 BELGRANO SUR (TROCHA 1000mm) 1023/1001
Coches - Vagones / Cantidad	COCHES DE PASAJEROS 2 TRIPLAS (6)
Origen - Destino	GONZALEZ CATAN - TAPIALES
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO COLISIÓN EN PASO A NIVEL

A las 22:45 del día 26/07/2021, en el Paso a Nivel Del Tejar, el tren Nº 7032 colisionó con un Vehículo Renault 19. En el suceso fallecieron 4 de los 5 ocupantes. El vehículo fue arrastrado 150 metros en dirección Tapiales.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	4	1	.	.	5
Total	4	1	0	0	5

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruída
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

El vehículo Renault 19 involucrado en el accidente quedó completamente destruido.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía Cerrada
 Hora de vía Expedita

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción: .
 Tipo de Material Rodante: .
 Tipo de Servicio: .
 Marca Material Rodante: .
 Modelo y N° de Serie: .
 Coches / Vagones (Cantidad): .
 Origen - Destino: .
RESEÑA **CATEGORÍA DE SINIESTRO**

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	28-jul-2021	Hora	1:18 pm	Hora UTC	16:18
Fuente	RR.SS.	Organismo			

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

FOTOGRAFIA DEL SUCESO